Immat:	**GB-585-YV**
Marque:	**TESLA**
Modèle:	**TESLA**
Version:	
Chassis:	**LRW3E7EK9MC343957**
Kilométrage:	**71976**
Date 1ère M.C.:	**23/09/2021**
Type de carrosserie:	**Berline**
Motricité:	**4x4**
Boite de vitesse:	**Automatique**
Energie:	**Electrique**
Euro Standard:	

Couleur carrosserie	**Blanc**
Couleur intérieur	**Noir**
Nature de peinture	**Opaque**
Nbre portes	**4**
Nbre sièges	**5**
Niveau carburant	**50 %**
Nombre appuis-têtes	**5**

DONNÉES GÉNÉRALES

Allumage témoin (pollution, moteur, etc ..) ?	✗
Batterie fonctionnante	✓
Carnet d'entretien	✗
Certificat immatriculation (original)	✓ **Original**
Manuel d'utilisation	✗
Moteur fonctionnant	✓
Nbre clés télécommandes	**2**
Nbre clés total	**2**
Type de jantes (montées)	**Aluminium**
Véhicule roulant	✓

DONNÉES GÉNÉRALES

	Empt	Profil	Dimension	Marque
Été	**AVG**	6 mm	235/45/18/98/Y	Michelin
	ARG	5,3 mm	235/45/18/98/Y	Michelin
	AVD	6 mm	235/45/18/98/Y	Michelin
	ARD	5,4 mm	235/45/18/98/Y	Michelin
	Empt	**Profil**	**Dimension**	**Marque**
Hiver	**AVG**			
	ARG			
	AVD			
	ARD			

Matériel de secours

Câble de charge	**Câble standard (220V)**

AV = avant AR = arrière G = gauche D = droite

N°	Localisation du dommage	Nature	Type de réparation	Coût facturable
1	Carrosserie	Sans dégâts	Pas de réparation	0,00

TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) H.T. **€ 0,00**
MONTANT T.V.A. **€ 0,00**
TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. **€ 0,00**

EQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Accoudoir central AV	✓
GPS	✓
Radio	✓
Régulateur de vitesse	✓
Revêtement de siège	**Cuir**
Sièges chauffants AV	✓
Sièges électriques AVD	✓
Sièges électriques AVG	✓
Toit panoramique	✓
Type de climatisation	**Clim. automatique**
Vitres électriques AR	✓
Vitres électriques AV	✓
Volant cuir	✓
Volant multifonctions	✓

EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Camera de recul	✓
Phares Xenon/LED/Laser	✓
Radar parking AR	✓
Radar parking AV	✓

ADRESSE DE RESTITUTION
07/10/2026 09:30:00
Mendes Crosa
Avenue du Maréchal Juin
64200 Biarritz

ADRESSE DE LOCATAIRE
STCA

ADRESSE DE DEPOSITAIRE
Mendes Crosa
Avenue du Maréchal Juin
64200 Biarritz

Inspection sous reserve etat mécanique et soubassements, état définitif après lavage

Signataire Inspecteur Thomas 216 - ALLAIN
07/10/2026 09:44



Signataire Conducteur STCA
07/10/2026 09:39



Signataire Distributeur crosa
07/10/2026 09:42

