Immat:	**GJ956VK**
Marque:	**VOLVO**
Modèle:	**XC40 1**
Version:	**XC40 Recharge T4 211 DCT7 Start**
Chassis:	**YV1XZBWV2P2956799**
Kilométrage:	**24583**
Date 1ère M.C.:	**30/09/2022**
Type de carrosserie:	**SUV**
Motricité:	**Avant**
Boite de vitesse:	**Automatique**
Energie:	**Hybride rechargeable**
Euro Standard:	
Couleur carrosserie	**Noir**
Couleur intérieur	**Anthracite**
Nature de peinture	**Opaque**
Nbre portes	**5**
Nbre sièges	**5**
Niveau carburant	**50 %**
Nombre appuis-têtes	**5**

DONNÉES GÉNÉRALES

Allumage témoin (pollution, moteur, etc ..) ?	✗
Batterie fonctionnante	✓
Carnet d'entretien	✗
Certificat immatriculation (original)	✗ N/A
Manuel d'utilisation	✗
Moteur fonctionnant	✓
Nbre clés télécommandes	**2**
Nbre clés total	**2**
Type de jantes (montées)	**Aluminium**
Véhicule roulant	✓

DONNÉES GÉNÉRALES

	Empt	Profil	Dimension	Marque
Été	**AVG**	4,6 mm	235/55/18/104/H	Michelin
	ARG	5,5 mm	235/55/18/104/H	Michelin
	AVD	4,4 mm	235/55/18/104/H	Michelin
	ARD	5,4 mm	235/55/18/104/H	Michelin
	Empt	**Profil**	**Dimension**	**Marque**
Hiver	**AVG**			
	ARG			
	AVD			
	ARD			

Matériel de secours

Compresseur	✗
Gilet de sécurité	✗
Kit réparation	✗
Nbr cable de charge (220V)	**1**
Nbr cable de charge (charge rapide)	**1**
Triangle de sécurité	✗

AV = avant AR = arrière G = gauche D = droite

N°	Localisation du dommage	Nature	Type de réparation	Coût facturable
1	Porte AVG	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (complet)	183,30
2	Porte ARG	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (complet)	179,70
3	Pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre	85,50
4	Jante alum. ARG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)	98,80
5	Compresseur	Manque	E - Remplacer	72,00
6	Kit réparation pneu	Manque	E - Remplacer	36,00

TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) H.T. **€ 655,30**
MONTANT T.V.A. **€ 131,06**
TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. **€ 786,36**

EQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Accoudoir central AV	✓
Cache bagages	✓
GPS	✓
Revêtement de siège	**Tissu / Autre**
Sièges électriques AVD	✓
Sièges électriques AVG	✓
Type de climatisation	**Clim. automatique**
Volant cuir	✓
Volant multifonctions	✓

EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Camera de recul	✓

ADRESSE DE RESTITUTION
06/10/2026 09:20:00
Crédit Agricole de Paris Rapée
Quai de la Rapée
75012 Paris

ADRESSE DE LOCATAIRE
Crcam Paris Idf - Cmd382049

ADRESSE DE DEPOSITAIRE
Crédit Agricole de Paris Rapée
Quai de la Rapée
75012 Paris

Inspection sous reserve etat mécanique et soubassements, état définitif après lavage

Signataire Inspecteur Mickael 147 - LE CORNEC
06/10/2026 10:01



Signataire Conducteur PATRICK HUBERT
06/10/2026 10:04



Signataire Distributeur Pas de contrepartie
06/10/2026 10:01 Pas de signature
Pas de contrepartie