# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071181341**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 15/10/2026 | 26087134 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

14/12/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S037F128**

(9) RAISON SOCIALE :
ESVRES CONTROLE TECHNIQUE

(3) COORDONNÉES :
7 ALLEE EMILE DELAHAYE
ZI SAINT MALO
37320 ESVRES
02.47.26.55.40

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGREMENT : 037C0192

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FR-479-AC (F) | 13-06-2023 | 29-06-2020 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PEUGEOT | 3008 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF3MCYHZRLS127838 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10PGTVP081C012 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

89651

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

5.2.3.a.2. PNEUMATIQUES : La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière (ARG,ARD)

**Défaillances mineures**

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
03/10/2024:81147 Kms /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | +0.0m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | | 4% | | | 5% | |
| **Forces verticales** | | 921daN | | | 600daN | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 307daN | | 292daN | 206daN | | 189daN |
| Déséquilibre (<20%) | | 5% | | | 9% | |
| Force de freinage (efficacité) | 307daN | | 292daN | 206daN | | 189daN |
| Taux d'efficacité (=>58%) | | | 65% | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | | | 19% | | | |

**Opacité des fumées** (0.51m-¹) C1: <0.10 C2: <0.10
**Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) G:-1.1% D:-1.3%
**Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) G:-2.3% D:-1.2%

**FR-479-AC**

**CT 14/12/2026**

N° d'agrément : S037F128
N° de série : VF3MCYHZRLS127838

**S037F128**
**26087134**
**XXXXX**

PUBLICATA