PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA61294423

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	24/09/2026	26049907

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

23/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091Z185

RAISON SOCIALE : CONTROLEPLUS.FR LE PLESSIS SAS CCPLP

COORDONNÉES : 6, rue de la Longue Raie
91220 LE PLESSIS PATE

Tel : 01.60.86.67.66

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N°D'AGREMENT : 091Z1463

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EV-378-ST (F)	06/10/2021	15/03/2018

Marque	Désignation commerciale
FIAT	500

N° dans la série du type (VIN)	Catégorie internationale	Genre
ZFA3120000J944177	M1	VP

Type/CNIT	Energie
M10FATVP146X724	ES

Document(s) présenté(s)

Fiche d'identification du véhicule établie par les services de l'Etat en charge de l'immatriculation des véhicules

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

107 261

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÉS VERBAL N° : DATE :

N* D'AGREMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

1.1.6.c.2. - COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT : Course trop longue (réglage incorrect)
1.4.1.a.2. - PERFORMANCES DU FREIN DE STATIONNEMENT : Frein inopérant d'un côté - ARG
5.2.3.d.2. - PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté - ARG, ARD
5.2.3.e.2. - PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint - AVG
8.2.12.f.2. - ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
8.2.12.g.2. - ÉMISSIONS GAZEUSES : Fumée excessive

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

5.2.3.i.1. - PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable - AVG, AVD, ARG, ARD
5.3.3.a.1. - TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu - AVG, AVD
6.2.1.a.1. - ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé - AVG, AVD, D, ARG, AR, ARD
6.2.10.a.1. - GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés - AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
26/12/2023 : 72202 Km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (- 8 à +8 m/km) :	-1.6 m/km			
Dissymétrie suspension (<=30%) :	4 %		27 %	
Forces verticales :	617 daN		386 daN	
Frein de service				
Force de freinage :	234daN	221daN	160daN	150daN
Déséquilibre (<20%) :	6 %		7 %	
Force de freinage (efficacité) :	234daN	221daN	160daN	150daN
Taux d'efficacité global (>=58%) :	76 %			

Frein de stationnement Taux d'efficacité(>=18%): 23%

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) : G : -1.3 % D : -1.4 %

EV-378-ST
CT : 23/11/2026

N° d'agrément : S091Z185
N° de série : ZFA3120000J944177
N° d'imprimé : ZA61294423

S091Z185
26049907
XXXXXXXXX