EXEMPLAIRE INSTALLATION DE CONTRÔLE

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA61294398

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	23/09/2026	26049882

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances critiques

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

23/09/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091Z185

RAISON SOCIALE : CONTROLEPLUS.FR LE PLESSIS SAS CCPLP

COORDONNÉES : 6, rue de la Longue Raie
91220 LE PLESSIS PATE

Tel : 01.60.86.67.66

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N°D'AGREMENT : 091Z1463

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EW-527-QJ (F)	30/05/2020	16/04/2018

Marque	Désignation commerciale
VOLKSWAGEN	GOLF SPORTSVAN

N° dans la série du type (VIN)	Catégorie internationale	Genre
WVWZZZAUZJW663589	M1	VP

Type/CNIT	Energie
M10VWGVPS67J865	GO

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) CRITIQUE(S) :

8.4.1.a.3. - PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : écoulement permanent constituant un risque très grave. - AV

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

1.1.13.a.2. - GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) - ARG, ARD
6.1.4.a.2. - PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact - AV, AVD
6.1.8.a.2. - SUPPORT DE MOTEUR : Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées
8.2.22.e.2. - OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.13.a.1. - GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante - AVG, AVD
6.2.1.a.1. - ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé - AVG, AVD, D, ARG, AR, ARD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
10/10/2022 : 144601 Km // 23/12/2024 : 166121 Km

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

184 077

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÉS VERBAL N° : DATE :

N* D'AGREMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (- 8 à +8 m/km) :	+3.4 m/km			
Dissymétrie suspension (<=30%) :	2 %		6 %	
Forces verticales :	930 daN		571 daN	
Frein de service				
Force de freinage :	338daN	334daN	216daN	198daN
Déséquilibre (<20%) :	2 %		9 %	
Force de freinage (efficacité) :	338daN	334daN	216daN	198daN
Taux d'efficacité global (>=58%) :	72 %			

Frein de stationnement Taux d'efficacité(>=18%): 25%

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) : G : -1.9 % D : -2.3 %
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) : G : -3.2 % D : -3.3 %

EW-527-QJ

CT : 23/09/2026

N° d'agrément : S091Z185

N° de série : WVWZZZAUZJW663589

N° d'imprimé : ZA61294398

S091Z185
26049882
XXXXXXXXX