PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : Z030280073

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	22/10/2026	26014586

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ

21/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S037Z182

(9) RAISON SOCIALE : EBBS

(3) COORDONNÉES : 18 route Nationale 10

37250 VEIGNÉ

Tel:0247360622

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 037Z1194

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GG-381-YJ (F)	16/06/2022	16/06/2022

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C5 AIRCROSS

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VR7A4DGZSNL017360	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP1193222	EE

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MAJEURES

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)
4.5.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (AVG)

DÉFAILLANCES MINEURES

4.15.6.b.1. CÂBLE DE CHARGE : Essai non réalisé
8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P12F3

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 20/05/2026 : 88585 km

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

96930

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	+0.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	6%		11%	
Forces verticales :	1047 daN		820 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	410 daN	383 daN	258 daN	242 daN
Déséquilibre (<20%) :	7%		7%	
Forces de freinage (efficacité):	410 daN	383 daN	258 daN	242 daN
Taux d'efficacité global (≥58%) :	69			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 20%			

Émissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.3%) : 0.04 CO ralenti accéléré (≤0.2%) : 0.11 Lambda (0.97 à 1.03) : 1.000

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	+1.6%	+1.2%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	-1.6%	-1.5%

GG-381-YJ

CT 21/12/2026

S037Z182
26014586
XXXXX

N° D'AGRÉMENT : S037Z182
N° DE SÉRIE : VR7A4DGZSNL017360
N° D'IMPRIMÉ : Z030280073

DUPLICATA