# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**Auto Sécurité**

**Exemplaire conservé par le centre**

**N° D'IMPRIMÉ C 72326020**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 20/10/2026 | 26005131 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

**Défavorable pour défaillances majeures**

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

**19/12/2026**

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

**Contre-visite**

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S060C094

(9)RAISON SOCIALE : SARL TSM

(3) COORDONNÉES : 949 RUE DES ENTREPRISES
ZA NOVILLERS LES CAILLOUX
60730 SAINTE GENEVIEVE

**(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 060C1219

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EF-418-NC (F) | 22/01/2019 | 27/09/2016 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | SCENIC |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1RFA00755479845 | M1 | VP |

| Type / CNIT | Energie |
|---|---|
| M10RENVP500P607 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

65618

**INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**EF-418-NC**

**CT:19/12/2026**

**N° D'AGRÉMENT : S060C094**

**N° SÉRIE : VF1RFA00755479845**

**N° D'IMPRIMÉ : C72326020**

**S060C094**
**26005131**
**XXXXXXXXXX**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures :**
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD
5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave ARD
8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

**Défaillances mineures :**
1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD
3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré AV
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG
7.11.1.a.1. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE : Kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 30/01/2021 : 73738 km / 27/01/2023 : 46016 km / 24/01/2025 : 57064 km / 18/06/2026 : 65611 km / 13/08/2026 : 65615 km

Le contrôle de cohérence du kilométrage est réalisé à partir des kilométrages relevés lors des contrôles réalisés depuis le 20 mai 2018

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | +6.5 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 1 % | | 11 % | |
| **Forces verticales** : | 976 daN | | 629 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 340 daN | 302 daN | 212 daN | 226 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 12 % | | 7 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 340 daN | 302 daN | 212 daN | 226 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58 %) : 67 % | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 % | | | | |
| **Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : | -2.1 % | -2.5 % | | |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : | -4.0 % | -2.2 % | | |