PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : Z030280103

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	23/10/2026	26014616

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ

22/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S037Z182

(9) RAISON SOCIALE : EBBS

(3) COORDONNÉES : 18 route Nationale 10

37250 VEIGNÉ

Tel:0247360622

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 037Z1195

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CS-967-VS (F)	29/05/2021	15/04/2013

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	208

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF3CCHMZ0DY017674	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10PGTVP006C184	ES

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MAJEURES

3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR)

DÉFAILLANCES MINEURES

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)
3.5.1.a.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Mauvais fonctionnement
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARG)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 11/04/2019 : 39071 km / 08/04/2021 : 47769 km / 08/03/2023 : 66796 km / 03/03/2025 : 101863 km / 04/03/2025 : 101888 km

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

122035

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	+4.3 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	4%		0%	
Forces verticales :	703 daN		454 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	262 daN	222 daN	177 daN	154 daN
Déséquilibre (<20%) :	16%		13%	
Forces de freinage (efficacité):	262 daN	222 daN	177 daN	154 daN
Taux d'efficacité global (≥58%) :	70			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 22%			

Émissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.3%) : 0.00 CO ralenti accéléré (≤0.2%) : 0.07 Lambda (0.97 à 1.03) : 1.003

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.1%	-1.4%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	-2.8%	-3.6%

CS-967-VS

CT 22/12/2026

S037Z182
26014616
XXXXX

N° D'AGRÉMENT : S037Z182
N° DE SÉRIE : VF3CCHMZ0DY017674
N° D'IMPRIMÉ : Z030280103

DUPLICATA