PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071253629**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	20/10/2026	26204183

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

19/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 035F1070

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VEHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DK-987-VW (F)	22-01-2021	09-10-2014

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C4

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7NCHNZ6EY568979	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP027J488	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

65235

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR)
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)

Défaillances mineures

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)
5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 08/10/2018:37224 Kms / 30/09/2020:52397 Kms / 28/09/2022:57554 Kms / 20/09/2024:62060 Kms / 15/09/2026:65102 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-6.0m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		5%			3%	
Forces verticales		820daN			546daN	
Frein de service						
Forces de freinage	342daN		309daN	220daN		219daN
Déséquilibre (<20%)		10%			1%	
Force de freinage (efficacité)	342daN		309daN	220daN		219daN
Taux d'efficacité (=>58%)			79%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			28%			

Émissions à l'échappement
CO Ralenti(<=0.3%) 0.00% CO Accéléré(<=0.2%) 0.00% Lambda(0.97 à 1.03) 1.004

Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-0.2% D:-0.5%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-1.5% D:-0.7%

DK-987-VW

CT 19/12/2026

N° d'agrément : S035F335
N° de série : VF7NCHNZ6EY568979

S035F335
26204183
XXXXX

PUBLICATA