ATTESTATION DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **D141339711**

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	28/09/2026	26167090

(7) RÉSULTAT du CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

27/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : **S013D287**
(9) RAISON SOCIALE : **CONTROLE TECHNIQUE ROGNAC**
(3) COORDONNÉES : **8 Bis, Boulevard Gérard Philippe**

13340 ROGNAC

Tél : 04.42.87.64.00 Fax: 04.42.87.64.00

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : **013D1026**
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
CZ-673-LZ(F)	13/11/2017	14/10/2013

Marque	Désignation commerciale
HONDA	CR-V

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
SHSRE6770DU024320	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10HNDVP000P378	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

190014

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

Attestation délivrée le 29/09/2026

par le réseau DEKRA Automotive

DEKRA Automotive
Centre d'affaires La Boursidière,
Rue de la Boursidière - Bâtiment H
CS 90010 - 92357 Le Plessis Robinson Cedex

Tel : 01 30 69 52 00

(6) DEFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

4.1.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection fortement défectueux ou manquant : AVD, AVG

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé: AVD, AVG, ARD, ARG

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : G

5.2.1.a.1. MOYEU DE ROUE : Ecrou ou goujon de roue manquant ou desserré : AVD

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger: AVD, AVG

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse : AVD, AVG

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVG

Kilom?trages relev?s lors des derniers contr?les techniques depuis le 20 mai 2018 :

04.03.2024: 160 176 km / 03.03.2022: 130 967 km / 28.02.2020: 106 253 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km):	-1.0 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	4 %		1 %	
Force verticales :	982 daN		635 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	380 daN	361 daN	266 daN	239 daN
Déséquilibre (< 20%) :	5 %		11 %	
Forces de freinage (efficacité) :	380 daN	361 daN	266 daN	239 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 58%) : 77 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 24 %				
Émissions à l'échappement				
Opacité des fumées (0.53m⁻ ¹) :	C1: < 0.10	C2: < 0.10		
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.4 %	-0.8 %		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1%):	-4.0 %	-3.5 %		