# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071413337**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 21/10/2026 | 26248532 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

20/12/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S013F187**

(9) RAISON SOCIALE :
N.C.C.T.A. MARIGNANAIS

(3) COORDONNÉES :
BOULEVARD ROLAND CORRAO
6 AVENUE RENE DUBOS
13700 MARIGNANE
04.42.31.41.31

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 013C1420

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VEHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| DL-307-PL (F) | 30-03-2022 | 06-11-2014 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| OPEL | ASTRA |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| W0LPE6E36F1003072 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10PELVP252K671 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

167582

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

1.6.1.b.2. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS) : Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système
3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR)
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)
7.12.1.e.2. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ : L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système
8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

**Défaillances mineures**

1.1.10.f.1. DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES) : Témoin du liquide des freins allumé ou défectueux
1.1.16.b.1. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS : Défaut mineur d'étanchéité (ARG,ARD)
1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (AV)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)
5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (AVG,AVD,ARG,ARD)
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (D)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVD,ARD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 25/04/2019:104511 Kms / 12/03/2021:134959 Kms / 04/03/2022:137591 Kms / 05/03/2024:151433 Kms / 04/03/2026:162405 Kms / 23/03/2026:162793 Kms /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| M E S U R E S | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | +2.8m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | | 4% | | | 0% | |
| **Forces verticales** | | 933daN | | | 553daN | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 319daN | | 258daN | 162daN | | 180daN |
| Déséquilibre (<20%) | | 20% | | | 10% | |
| Force de freinage (efficacité) | 319daN | | 258daN | 162daN | | 180daN |
| Taux d'efficacité (=>58%) | | | 61% | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | | | 25% | | | |
| **Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) | | G:-0.6% | | D:+0.8% | | |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) | | G:-4.0% | | D:-1.4% | | |

**DL-307-PL**

**CT 20/12/2026**

N° d'agrément : S013F187
N° de série : W0LPE6E36F1003072

**S013F187**
**26248532**
**XXXXX**

DUPLICATA