PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071181496**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	22/10/2026	26087291

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

21/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S037F128**

(9) RAISON SOCIALE :
ESVRES CONTROLE TECHNIQUE

(3) COORDONNÉES :
7 ALLEE EMILE DELAHAYE
ZI SAINT MALO
37320 ESVRES
02.47.26.55.40

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 037C0192

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VEHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BH-646-QP (F)	04-09-2013	12-06-2008

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	1007

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF3KM8HZC20113955	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MPE5011RH114	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR)
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (AVG,AVD)
8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

Défaillances mineures

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV)
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (C)
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (G,D)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARG)
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVD)
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P1351

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 16/04/2020:86482 Kms / 11/04/2022:104264 Kms / 16/04/2024:127171 Kms / 30/05/2024:128722 Kms / 14/04/2026:147012 Kms / 09/06/2026:148210 Kms /

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

150232

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-0.2m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		6%			5%	
Forces verticales		762daN			519daN	
Frein de service						
Forces de freinage	260daN		245daN	203daN		192daN
Déséquilibre (<20%)		6%			6%	
Force de freinage (efficacité)	260daN		245daN	203daN		192daN
Taux d'efficacité (=>50%)		70%				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)		22%				
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)	G:-0.8%		D:-2.1%			
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	G:-1.7%		D:-1.6%			

BH-646-QP

CT 21/12/2026

N° d'agrément : S037F128
N° de série : VF3KM8HZC20113955

S037F128
26087291
XXXXX

DUPLICATA