JAGUAR

CARNET DENTRETIEN EN LIGNE
COPIE CLIENT

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

NUMÉRO DIDENTIFICATION DU VÉHICULE (VIN) : {0}	SAJAB4BV7GA900298
MODÈLE :	XE / X760
MOTEUR :	3.0L SC V6 Petrol
COULEUR :	ITALIAN RACING RED/FIRENZE RED
DATE DE DÉBUT DE LA GARANTIE :	19/06/2015

NUMÉRO DIMMATRICULATION : {0}

Non présent

PAYS DIMMATRICULATION : {0}

Non présent

SITE INTERNET :

https://osh.jaguar.com

Veuillez noter que les intervalles dentretien représentent toujours le maximum du temps et de la distance qui doivent exister entre les opérations dentretien. Les conditions et le style de conduite peuvent exiger un entretien plus précoce, comme indiqué par les notifications sur votre panneau dinstruments.

HISTORIQUE DENTRETIEN

CONCESSIONNAIRE/RÉPARATEUR AGRÉÉ	NUMÉRO DE LA FACTURE	DATE DE LA FACTURE	KILOMÉTRAGE	DÉTAILS
Jaguar Toulouse 3029 rue de la Lauragaise Labege Haute Garonne 31670 France	31DA02972 JAGUAR	11/09/2025	84 848 kilomètres	**Travaux achevés** 260 000 kilomètres/ 120 mois **Articles dentretien associés** Remplacement de l'huile et du filtre à huile Remplacement du filtre à pollen Remplacement des bougies d'allumage Remplacement de la courroie de transmission auxiliaire Remplacement de la courroie de transmission de suralimentation
LAND ROVER SERVICE RODEZ 100 rue des enlumineurs ONET-LE-CHATEAU 12850 France	R9005863 JAGUAR	29/03/2024	64 170 kilomètres	**Travaux achevés** 234 000 kilomètres/ 108 mois **Articles dentretien associés** Remplacement de l'huile et du filtre à huile Remplacement du filtre à pollen
LAND ROVER SERVICE RODEZ 100 rue des enlumineurs ONET-LE-CHATEAU 12850 France	r9004882 JAGUAR	11/01/2023	47 962 kilomètres	**Travaux achevés** 208 000 kilomètres/ 96 mois **Articles dentretien associés** Remplacement de l'huile et du filtre à huile Remplacement du filtre à pollen Remplacement du filtre à air du moteur
JAGUAR SERVICE RODEZ 100 rue des enlumineurs ONET-LE-CHATEAU 12850 France	R9004089 JAGUAR	17/02/2022	26 622 kilomètres	**Travaux achevés** 182 000 kilomètres/ 84 mois **Articles dentretien associés** Remplacement de l'huile et du filtre à huile Remplacement du filtre à pollen
LAND ROVER SERVICE RODEZ 100 rue des enlumineurs ONET-LE-CHATEAU 12850 France	R9003050 JAGUAR	11/01/2021	17 776 kilomètres	**Travaux achevés** 156 000 kilomètres/ 72 mois **Articles dentretien associés** Remplacement de l'huile et du filtre à huile Remplacement du filtre à pollen Remplacement du filtre à air du moteur Remplacement du liquide de frein
Groupe Duffort Les Ulis ZA de Courtaboeuf Les Ulis 91940 France	91037200 JAGUAR	19/12/2019	8 150 kilomètres	**Travaux achevés** 26 000 kilomètres/ 12 mois **Articles dentretien associés** Remplacement de l'huile et du filtre à huile Remplacement du filtre à pollen Remplacement des freins avant RRemplacement des freins arrières Remplacement des pneus avant Remplacement des pneus Arrières

Ce document nest pas une preuve de propriété.
Lenregistrement indique que les données sont sauvegardées dans le système du carnet dentretien en ligne au moment de limpression.

Code dimpression de sécurité : {0}
Date dimpression : {0}

JAGUAR

CARNET DENTRETIEN EN LIGNE
COPIE CLIENT

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

NUMÉRO DIDENTIFICATION DU VÉHICULE (VIN) : {0}	SAJAB4BV7GA900298
MODÈLE :	XE / X760
MOTEUR :	3.0L SC V6 Petrol
COULEUR :	ITALIAN RACING RED/FIRENZE RED
DATE DE DÉBUT DE LA GARANTIE :	19/06/2015

NUMÉRO DIMMATRICULATION : {0}

Non présent

PAYS DIMMATRICULATION : {0}

Non présent

SITE INTERNET :

https://osh.jaguar.com

Veuillez noter que les intervalles dentretien représentent toujours le maximum du temps et de la distance qui doivent exister entre les opérations dentretien. Les conditions et le style de conduite peuvent exiger un entretien plus précoce, comme indiqué par les notifications sur votre panneau dinstruments.

HISTORIQUE DENTRETIEN

CONCESSIONNAIRE/RÉPARATEUR AGRÉÉ	NUMÉRO DE LA FACTURE	DATE DE LA FACTURE	KILOMÉTRAGE	DÉTAILS
Land Rover Workshop B523, 53G/ 29/ 4 Gaydon CV35 0RR Royaume-Uni	473638 JAGUAR	31/03/2015	76 kilomètres	**Travaux achevés** Inspection de pré-livraison **Articles dentretien associés** Remplacement du liquide de la boite de transfert