# PROCÈS-VERBAL
# DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**N° d'imprimé :** **Z030280121**

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 26/10/2026 | 26014634 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ**

25/12/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S037Z182

(9) RAISON SOCIALE : EBBS

(3) COORDONNÉES : 18 route Nationale 10

37250 VEIGNÉ

Tel:0247360622

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 037Z1194

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| CX-107-CJ (F) | 07/07/2014 | 19/07/2013 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | C5 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF7RWRHHADL516771 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10CTRVP0010143 | GO |

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DÉFAILLANCES MAJEURES**

5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (ARD)
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AVD)
8.1.1.b.2. SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT : Un élément du système est desserré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d'une manière néfaste au niveau de bruit

**DÉFAILLANCES MINEURES**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD,ARG,ARD)
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AR)
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P2297

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 14/01/2019 : 81367 km / 26/01/2021 : 97986 km / 20/01/2023 : 104707 km / 14/01/2025 : 108982 km

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

116421

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage (-8 à +8m/km) :** | +2.9 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension (≤30%) :** | 2% | | 9% | |
| **Forces verticales :** | 1102 daN | | 687 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 442 daN | 418 daN | 227 daN | 233 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 6% | | 3% | |
| Forces de freinage (efficacité): | 442 daN | 418 daN | 227 daN | 233 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58%) : | 73 | | | |
| **Frein de stationnement** | Taux d'efficacité (≥18%) : 24% | | | |
| **Émissions à l'échappement** | | | | |
| **Opacité des fumées (0.51 m-1)** | C1 : <0.10 | C2 : <0.10 | | |
| **Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)** | -0.9% | -1.6% | | |
| **Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)** | +0.0% | -0.7% | | |

**CX-107-CJ**

CT 25/12/2026

**S037Z182**
**26014634**
**XXXXX**

N° D'AGRÉMENT : S037Z182
N° DE SÉRIE : VF7RWRHHADL516771
N° D'IMPRIMÉ : Z030280121

DUPLICATA