EXEMPLAIRE INSTALLATION DE CONTRÔLE

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA61294316

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	21/09/2026	26049803

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

20/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091Z185

RAISON SOCIALE : CONTROLEPLUS.FR LE PLESSIS SAS CCPLP

COORDONNÉES : 6, rue de la Longue Raie
91220 LE PLESSIS PATE

Tel : 01.60.86.67.66

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N°D'AGREMENT : 091S1133

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FF-629-CA (F)	07/09/2025	29/03/2019

Marque	Désignation commerciale
DACIA	DUSTER

N° dans la série du type (VIN)	Catégorie internationale	Genre
VF1HJD20562573542	M1	VP

Type/CNIT	Energie
M10DACVP0019440	ES

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

78 501

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÉS VERBAL N° : DATE :

N* D'AGREMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :
4.4.1.b.2. - ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) - G
6.1.4.b.2. - PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Dispositif manifestement non conforme aux exigences - AR

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :
4.5.2.a.1. - RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant - G, D
6.2.1.a.1. - ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé - AVD, AR, ARD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 12/05/2023 : 52374 Km // 25/07/2024 : 62517 Km // 28/08/2024 : 64065 Km // 16/07/2025 : 68991 Km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (- 8 à +8 m/km) :	-1.4 m/km			
Dissymétrie suspension (<=30%) :	10 %		7 %	
Forces verticales :	833 daN		558 daN	
Frein de service				
Force de freinage :	316daN	325daN	176daN	166daN
Déséquilibre (<20%) :	3 %		6 %	
Force de freinage (efficacité) :	316daN	325daN	176daN	166daN
Taux d'efficacité global (>=58%) :	70 %			

Frein de stationnement Taux d'efficacité(>=18%): 21%

Émissions à l'échappement
CO ralenti (<=0,3%) : 0.27 CO ralenti accéléré (<=0,2%) : 0.04
Lambda (0.97 à 1.03) : 1.023

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) : G : -1.2 % D : -1.3 %

FF-629-CA
CT : 20/11/2026

N° d'agrément : S091Z185
N° de série : VF1HJD20562573542
N° d'imprimé : ZA61294316

S091Z185
26049803
XXXXXXXXX