PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA61294348

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	22/09/2026	26049834

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

21/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091Z185

RAISON SOCIALE : CONTROLEPLUS.FR LE PLESSIS SAS CCPLP

COORDONNÉES : 6, rue de la Longue Raie
91220 LE PLESSIS PATE

Tel : 01.60.86.67.66

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N°D'AGREMENT : 091Z1463

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FE-162-LD (F)	11/03/2019	11/03/2019

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C5 AIRCROSS

N° dans la série du type (VIN)	Catégorie internationale	Genre
VR7ARHNSJKL014842	M1	VP

Type/CNIT	Energie
M10CTRVP0699774	ES

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

130 399

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÉS VERBAL N° : DATE :

N* D'AGREMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :
1.1.13.a.2. - GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) - AVG, AVD
3.2.1.b.2. - ÉTAT DES VITRAGES : Pare-brise ou vitre latérale avant non conforme aux exigences - AV
5.2.3.e.2. - PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint - AVG, AVD

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :
4.5.2.a.1. - RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant - G, D

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
07/03/2023 : 79316 Km // 25/02/2025 : 110850 Km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (- 8 à +8 m/km) :	+0.9 m/km			
Dissymétrie suspension (<=30%) :	4 %		11 %	
Forces verticales :	897 daN		638 daN	
Frein de service				
Force de freinage :	292daN	293daN	183daN	203daN
Déséquilibre (<20%) :	1 %		10 %	
Force de freinage (efficacité) :	292daN	293daN	183daN	203daN
Taux d'efficacité global (>=58%) :	63 %			

Frein de stationnement Taux d'efficacité(>=18%): 26%

Émissions à l'échappement
CO ralenti (<=0,3%) : 0 CO ralenti accéléré (<=0,2%) : 0
Lambda (0.97 à 1.03) : 1.002

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) : G : -2.3 % D : -2.0 %

FE-162-LD
CT : 21/11/2026

N° d'agrément : S091Z185
N° de série : VR7ARHNSJKL014842
N° d'imprimé : ZA61294348

S091Z185
26049834
XXXXXXXXX