Immat:	**HA-288-FP**
Marque:	**FIAT**
Modèle:	**E 95CH**
Version:	
Chassis:	**ZFAEFAA28NX114618**
Kilométrage:	**14834**
Date 1ère M.C.:	**28/11/2022**
Type de carrosserie:	**Berline**
Motricité:	**Avant**
Boite de vitesse:	**Automatique**
Energie:	**Electrique**
Euro Standard:	

Couleur carrosserie	**Noir**
Couleur intérieur	**Noir**
Nature de peinture	**Metallisé**
Nbre portes	**3**
Nbre sièges	**4**
Niveau carburant	**0 %**
Nombre appuis-têtes	**4**

DONNÉES GÉNÉRALES

Allumage témoin (pollution, moteur, etc ..) ?	✗
Batterie fonctionnante	✓
Carnet d'entretien	✗
Certificat immatriculation (original)	✓ Original
Manuel d'utilisation	✓
Moteur fonctionnant	✓
Nbre clés télécommandes	2
Nbre clés total	2
Type de jantes (montées)	Tôle
Véhicule roulant	✓

DONNÉES GÉNÉRALES

	Empt	Profil	Dimension	Marque
Été	AVG	3,8 mm	185/65/15/92/H	Bridgestone
	ARG	5,3 mm	185/65/15/92/H	Bridgestone
	AVD	3,7 mm	185/65/15/92/H	Bridgestone
	ARD	5,3 mm	185/65/15/92/H	Bridgestone
Hiver	Empt	Profil	Dimension	Marque
	AVG			
	ARG			
	AVD			
	ARD			

Matériel de secours

Compresseur	✓
Kit réparation	✓
Nbr cable de charge (220V)	1

AV = avant AR = arrière G = gauche D = droite

N°	Localisation du dommage	Nature	Type de réparation	Coût facturable
1	Pare-chocs AR	Fêlure	LI - Réparer et peindre (complet)	149,76
2	Pneu AVD	Hors tolérance	E - Remplacer	41,76
3	Pneu AVG	Hors tolérance	E - Remplacer	41,76
4	Revêtement assise ARG	Tache	Nettoyer	24,00
5	Revêtement assise ARD	Tache	Nettoyer	24,00

TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) H.T.	**€ 281,28**
MONTANT T.V.A.	**€ 56,26**
TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**€ 337,54**

EQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Cache bagages	✓
Radio	✓
Régulateur de vitesse	✓
Revêtement de siège	Tissu / Autre
Type de climatisation	Clim. manuelle
Vitres électriques AV	✓
Volant multifonctions	✓

EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

ADRESSE DE RESTITUTION
15/09/2026 10:30:00
SARL VADE AUTOMOBILES
ZONE ECOPARC 3 IMPASSE DU PIGEONNIER
49400 SAUMUR

ADRESSE DE LOCATAIRE

ADRESSE DE DEPOSITAIRE
SARL VADE AUTOMOBILES
ZONE ECOPARC 3 IMPASSE DU PIGEONNIER
49400 SAUMUR

Inspection sous reserve etat mécanique et soubassements, état définitif après lavage

Commentaires: ok avec l etat des lieu. merci de tenir compte de l etat des lieuc d entree pour lrs dommages annotes car le vehicule n etait pas neuf notamment taches siege et coup pare choc

Signataire Inspecteur Eva 227 - DUPUIS
15/09/2026 11:09



Signataire Conducteur Mme SANCHEZ
15/09/2026 11:09



Signataire Distributeur aldebert
15/09/2026 11:11

