EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

N° d'imprimé : D 141704018

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 28/10/2026 | 26285098 |

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

27/12/2026

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S037D121

(9) RAISON SOCIALE : LB 37

(3) COORDONNÉES : 10, Rue Benjamin Franklin

37170 CHAMBRAY LES TOURS

Tél : 02.47.25.17.17 Fax: 0

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 037D1229

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ere mise en circulation |
|---|---|---|
| EP-406-VF(F) | 09/08/2017 | 20/05/2010 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| OPEL | ASTRA |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| W0LPE6EFXA8068565 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10PELVP0066928 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

306553

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :**

4.3.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite : ARD

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté: AVD, AVG

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

**DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :**

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé : AVD, AVG

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux : AV, AR

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux : AVD, AVG

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant : D, G

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse : AVD, AVG, ARD, ARG

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

18.08.2025: 299 246 km / 10.07.2025: 298 591 km / 17.07.2023: 286 537 km
23.07.2021: 263 892 km / 27.07.2019: 247 944 km

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| | AVANT | | ARRIERE | |
|---|---|---|---|---|
| | G | D | G | D |
| **Ripage** (-8 à +8 m/km): | +2.8 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%): | 3 % | | 2 % | |
| **Force verticales :** | 981 daN | | 582 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage (déséquilibre) : | 321 daN | 315 daN | 209 daN | 196 daN |
| **Déséquilibre (< 20%) :** | 2 % | | 7 % | |
| **Forces de freinage (efficacité) :** | 321 daN | 315 daN | 209 daN | 196 daN |
| Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 66 % | | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥ 18%) : 18 % | | | | |
| **Feux de croisement** (-0,5% à -2,5%): | -0.8 % | -0.6 % | | |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1%): | 2.0 % | 2.0 % | | |