PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071648043**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	27/10/2026	26087371

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

26/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S037F128**

(9) RAISON SOCIALE :
ESVRES CONTROLE TECHNIQUE

(3) COORDONNÉES :
7 ALLEE EMILE DELAHAYE
ZI SAINT MALO
37320 ESVRES
02.47.26.55.40

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 037D1230

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VEHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
ED-249-NL (F)	10-05-2019	29-06-2016

Marque	Désignation commerciale
NISSAN	JUKE

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
SJNFCAF15U7242601	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10NSSVP026B082	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

138532

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)

Défaillances mineures

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)

2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré (AVG,AVD)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (AVG)

6.1.8.a.1. SUPPORT DE MOTEUR : Anomalie de fixation

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0380

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 24/06/2020:80790 Kms / 22/06/2022:100457 Kms / 19/06/2024:115334 Kms / 18/06/2026:134380 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+0.0m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		2%			4%	
Forces verticales		862daN			493daN	
Frein de service						
Forces de freinage	259daN		250daN	162daN		152daN
Déséquilibre (<20%)		4%			7%	
Force de freinage (efficacité)	259daN		250daN	162daN		152daN
Taux d'efficacité (=>58%)			60%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			21%			
Opacité des fumées (0.51m-¹) C1:0.13 C2:<0.10						
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)		G:-0.4%		D:-0.8%		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)		G:-4.0%		D:-2.5%		

ED-249-NL

CT 26/12/2026

N° d'agrément : S037F128
N° de série : SJNFCAF15U7242601

S037F128
26087371
XXXXX

PUBLICATA