EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOCONTROL

N° d'imprimé : D144091608

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	16/10/2026	26003238

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

15/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : L086D172

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 14 Rue Maryse Bastié

86100 CHATELLERAULT

Tél : 05.49.86.75.04 Fax:

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 086D8049

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
ET-425-NA(F)	09/08/2023	23/01/2018

Marque	Désignation commerciale
BMW	R 1200 RT

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WB10A0302JZ265070	L3e-A3	MTT2

Type/CNIT	Énergie
L3EBMWM2046K668	ES

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

22658

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

5.2.3.a.7. PNEUMATIQUES: Taille, capacité de charge ou catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique non conformes aux exigences: AR

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques :

17.02.2026: 21 549 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Émissions à l'échappement

CO Ralenti (≤ 0,5%) : 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,3%) : 0.04%

Niveau sonore (≤ 100 dB(A) intégrant 7 dB(A) de tolérance)

M3 : 89.1 dB(A) M4 : 89.3 dB(A) Retenu : 89.3 dB(A)

[redacted]

