RAPPORT D'INSPECTION

XP-111176691













MME SCHAECHTELIN MURIELLE

COTE COUR
47 GRAND RUE

68320 BISCHWIHR

Identification du véhicule

Réf. client	**10037153870**	Immatriculation	**GH-367-ZX**
		Date 1ère M.C.	**17/08/2022**
Marque	**MERCEDES**	Km. compteur	**59736**
Modèle	**CLA SHOOTING BRAKE (06/2019)**		
Version	**AMG Line**		
N° de châssis	**W1K5M8HB9PN324405**		

Date & lieu de restitution

Date 07/09/2026
Adresse Mercedes-Benz Dietrich Kroely Colmar
Avenue Joseph Rey

68000 Colmar

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	**Coût facturable**
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Aile ARG	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		0,50	2,90	116,00		326,80	25,00	0	245,10
Jante alum. AVD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f			1,30	52,00		132,60			132,60

(1) Inspection realisée par:

Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 62,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 40,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	459,40 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-81,70 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	377,70 €
TOTAL T.V.A.	75,54 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**453,24 €**

81171024	Aile ARG	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (complet)




81171023	Jante alum. AVD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



