RAPPORT D'INSPECTION

XP-111013810













SAS MECASEM METROLOGIE

90 RUE DE LINGOLSHEIM
BP 47

67540 OSTWALD

Identification du véhicule

Réf. client	**10036212620**	Immatriculation	**GG-556-GW**
		Date 1ère M.C.	**12/05/2022**
Marque	**RENAULT**	Km. compteur	**157864**
Modèle	**KANGOO VAN (04/2021)**		
Version	**GRAND CONFORT SESAME OUVRE TOI - 22**		
N° de châssis	**VF1RFK00168861178**		

Date & lieu de restitution

Date 26/08/2026
Adresse Auto Inter Europe Renault
RN 63

67550 Vendenheim

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	**Coût facturable**
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Revêtement assise siège AVG	Déchirure	Smart repair					1,40	86,80	40,00	0	52,08
Revêtement assise siège AVG	Tache	Nettoyer					0,50	31,00			31,00
Panneau ARG	Bosse(s)	Acceptable								Non facturé	
Revêtement dossier AVD	Tache	Nettoyer					0,50	31,00			31,00
Revêtement assise siège AVD	Tache	Nettoyer					0,50	31,00			31,00

(1) Inspection realisée par:

Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 62,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 40,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	179,80 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-34,72 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	145,08 €
TOTAL T.V.A.	29,02 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**174,10 €**

80511634	Revêtement assise siège AVG	Déchirure	Smart repair




80511635	Revêtement assise siège AVG	Tache	Nettoyer




80511636	Panneau ARG	Bosse(s)	Acceptable





80511633	Revêtement dossier AVD	Tache	Nettoyer




80511632	Revêtement assise siège AVD	Tache	Nettoyer


