RAPPORT D'INSPECTION


XP-110971769













MLLE SUTTREL MARIE

13 RUE DU RIED

67310 WASSELONNE

Identification du véhicule

Réf. client	**10039640590**	Immatriculation	**GR-959-FZ**
		Date 1ère M.C.	**19/09/2023**
Marque	**PEUGEOT**	Km. compteur	**41111**
Modèle	**2008 (06/2023)**		
Version	**Allure**		
N° de châssis	**VR3UKZKWZPJ763546**		

Date & lieu de restitution

Date 24/09/2026

Adresse PAUL KROELY VEHICLES - PEUGEOT
Route nationale

67700 Otterswiller

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	**Coût facturable**
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Câble de recharge (normal)	Manque	E - Remplacer	660,00					660,00	0,00	20,00	528,00
Porte ARG	Bosse(s) et griffe (s)	LI - Réparer et peindre (co		0,50	2,50	100,00		286,00	20,00	0	228,80
Moulure d'aile ARG	Griffe(s)	Peindre			0,50	20,00		51,00	20,00	0	40,80
Coin pare-chocs ARD	Griffe(s)	Acceptable									Non facturé
Jante alum. ARG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f			1,30	52,00		132,60			132,60
Intérieur	Sale	Nettoyage chimique					2,00	124,00			124,00

(1) Inspection realisée par:

Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 62,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 40,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	1253,60 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-199,40 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	1054,20 €
TOTAL T.V.A.	210,84 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**1265,04 €**

82392984	Câble de recharge (normal)	Manque	E - Remplacer




82392982	Porte ARG	Bosse(s) et griffe(s)	LI - Réparer et peindre (complet)









82392983	Moulure d'aile ARG	Griffe(s)	Peindre




82392985	Coin pare-chocs ARD	Griffe(s)	Acceptable




82392981	Jante alum. ARG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)








82392980 Intérieur Sale Nettoyage chimique









