RAPPORT D'INSPECTION

XP-111438634













SAS BOOA

2 RUE DE L INDUSTRIE

67730 CHATENOIS

Identification du véhicule

Réf. client	**10038003261**	Immatriculation	**GQ-165-WJ**
		Date 1ère M.C.	**25/08/2023**
Marque	**RENAULT**	Km. compteur	**118221**
Modèle	**MEGANE IV ESTATE (06/2020)**		
Version	**Techno**		
N° de châssis	**VF1RFB00870245459**		

Date & lieu de restitution

Date 01/10/2026

Adresse booa
Rue de l'Industrie

67730 Châtenois

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	**Coût facturable**
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Garnit. couvercle AR	Griffe(s)	E - Remplacer	148,24					148,24	0,00	20,00	118,59
Carrosserie	Pas d'origine	Délettrage	50,00					50,00			50,00
Intérieur	Sale	Nettoyage chimique					2,00	124,00			124,00

(1) Inspection realisée par:

Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 62,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 40,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	322,24 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-29,65 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	292,59 €
TOTAL T.V.A.	58,52 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**351,11 €**

ANNEXE PHOTOS DES DEGATS

XP-111438634

82707886 Garnit. couvercle AR — Griffe(s) — E - Remplacer







82707887 Carrosserie — Pas d'origine — Délettrage






82707885 Intérieur — Sale — Nettoyage chimique







