RAPPORT D'INSPECTION

XP-110726582













MR SANCHEZ JOSE

13 RUE DE LA TUILERIE

70200 FROTEY LES LURE

Identification du véhicule

Réf. client	**10035469160**	Immatriculation	**GG-210-TJ**
		Date 1ère M.C.	**07/06/2022**
Marque	**PEUGEOT**	Km. compteur	**93001**
Modèle	**208 (06/2019)**		
Version	**Active**		
N° de châssis	**VR3UPHMHDN5840157**		

Date & lieu de restitution

Date 26/08/2026

Adresse PEUGEOT - NEDEY BELFORT CENTRE
Boulevard Henri Dunant

90000 Belfort

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	**Coût facturable**
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Pare-brise	Eclat(s)	E - Remplacer	439,49	2,30				582,09	35,00	20,00	444,28
Porte AVD	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		1,50	2,50	100,00		348,00	35,00	0	226,20
Porte AVG	Bosse(s) et griffe (s)	LI - Réparer et peindre (co		1,50	2,50	100,00		348,00	35,00	0	226,20
Coffre / hayon	Griffe(s)	Peindre			2,40	96,00		244,80	35,00	0	159,12
Cache bagages	Manque	E - Remplacer	211,91	0,10				218,11	35,00	20,00	173,56
Pneu ARD	Hors tolérance	E - Remplacer	88,60					88,60	0,00	50,00	44,30
Pneu ARG	Hors tolérance	E - Remplacer	88,60					88,60	0,00	50,00	44,30
Pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre			1,20	48,00		122,40	35,00	0	79,56
Kit collage vitrage	Nécessaire repose vitrage	Réparer/rempl. (montant f	60,00					60,00			60,00

(1) Inspection realisée par:

Macadam France 66 rue des Vanesses
95913 Roissy CDG Cedex France

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 62,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 40,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	2100,60 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-643,08 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	1457,52 €
TOTAL T.V.A.	291,50 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**1749,02 €**

80505271	Pare-brise	Eclat(s)	E - Remplacer






80505272	Porte AVD	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (complet)





80505268	Porte AVG	Bosse(s) et griffe(s)	LI - Réparer et peindre (complet)





80505274	Coffre / hayon	Griffe(s)	Peindre




80505273	Cache bagages	Manque	E - Remplacer



80505267	Pneu ARD	Hors tolérance	E - Remplacer




80505266	Pneu ARG	Hors tolérance	E - Remplacer




80505269	Pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre




80505270	Kit collage vitrage	Nécessaire repose vitrage	Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

