Immat:	**HE-228-YL**
Marque:	**CITROEN**
Modèle:	**C3 4**
Version:	**C3 Turbo 100 BVM6 MAX**
Chassis:	**VR7CCHPV2ST139694**
Kilométrage:	**22188**
Date 1ère M.C.:	**30/07/2025**
Type de carrosserie:	**SUV**
Motricité:	**Avant**
Boite de vitesse:	**MAN 6**
Energie:	**Essence**
Euro Standard:	

Couleur carrosserie	**Blanc**
Couleur intérieur	**Noir**
Nature de peinture	**Opaque**
Nbre portes	**5**
Nbre sièges	**5**
Niveau carburant	**50 %**
Nombre appuis-têtes	**5**

DONNÉES GÉNÉRALES

Allumage témoin (pollution, moteur, etc ..) ?	✗
Batterie fonctionnante	✓
Carnet d'entretien	✓
Certificat immatriculation (original)	✗ N/A
Manuel d'utilisation	✓
Moteur fonctionnant	✓
Nbre clés télécommandes	**1**
Nbre clés total	**2**
Type de jantes (montées)	**Aluminium**
Véhicule roulant	✓

DONNÉES GÉNÉRALES

	Empt	Profil	Dimension	Marque
Été	**AVG**	3,1 mm	205/50/17/93/V	Goodyear
	ARG	6,1 mm	205/50/17/93/V	Goodyear
	AVD	2,8 mm	205/50/17/93/V	Goodyear
	ARD	5,8 mm	205/50/17/93/V	Goodyear
	Empt	**Profil**	**Dimension**	**Marque**
Hiver	**AVG**			
	ARG			
	AVD			
	ARD			

Matériel de secours

Compresseur	✓
Kit réparation	✓

AV = avant AR = arrière G = gauche D = droite

N°	Localisation du dommage	Nature	Type de réparation	Coût facturable
1	Pneu AVG	Hors tolérance	E - Remplacer	78,40
2	Pneu AVD	Hors tolérance	E - Remplacer	78,40
3	Garnit. couvercle AR	Griffe(s)	E - Remplacer	57,54
4	Revêtement dossier AVG	Tache	Nettoyer	24,00

TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) H.T. **€ 238,34**
MONTANT T.V.A. **€ 47,67**
TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. **€ 286,01**

EQUIPEMENTS INTÉRIEURS

Cache bagages	✓
GPS	✓
Revêtement de siège	**Tissu / Autre Cuir**
Type de climatisation	**Clim. automatique**
Volant cuir	✓
Volant multifonctions	✓

EQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

Camera de recul	✓

ADRESSE DE RESTITUTION
14/10/2026 09:00:00
TRESSOL CHABRIER SAS PERPIGNAN – Citroën
Chem. de la Fossella
66000 Perpignan

ADRESSE DE LOCATAIRE
Syndicat Departemental D'Energies Et D'E

ADRESSE DE DEPOSITAIRE
TRESSOL CHABRIER SAS PERPIGNAN – Citroën
Chem. de la Fossella
66000 Perpignan

Inspection sous reserve etat mécanique et soubassements, état définitif après lavage

Signataire Inspecteur Remi 625 - DELPECH
14/10/2026 09:09



Signataire Conducteur M MAURY
14/10/2026 09:09



Signataire Distributeur Vincent pla
14/10/2026 09:09

