PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZD13344557

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	19/10/2026	26037783

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ

18/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S035Z219

(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE POLE AUTO 35

(3) COORDONNÉES : La Brosse
ZA route du Meuble
35760 SAINT GREGOIRE
Tel:02 99 13 13 00

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 035T1338

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FJ-794-NG (F)	09/07/2025	19/08/2019

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	308

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF3LPHNSKKS334971	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10PGTVP076Y488	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

107460

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MAJEURES

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (AVD)
6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact (AV)

DÉFAILLANCES MINEURES

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)
5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (AVG,AVD,ARG,ARD)
5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche (AR)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 27/06/2023 : 50284 km / 08/07/2025 : 69947 km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	+1.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	0%		41%	
Forces verticales :	805 daN		488 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	298 daN	280 daN	181 daN	184 daN
Déséquilibre (<20%) :	7%		2%	
Forces de freinage (efficacité):	298 daN	280 daN	181 daN	184 daN
Taux d'efficacité global (≥58%) :	72			

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%) : 26%

Émissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.3%) : 0.18 CO ralenti accéléré (≤0.2%) : 0.13 Lambda (0.97 à 1.03) : 1.015

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-2.0%	-2.7%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	-2.4%	-1.0%

FJ-794-NG

CT 18/12/2026

S035Z219
26037783
XXXXX

N° D'AGRÉMENT : S035Z219
N° DE SÉRIE : VF3LPHNSKKS334971
N° D'IMPRIMÉ : ZD13344557

DUPLICATA