PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071598043**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	27/10/2026	26248726

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

26/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S013F187**

(9) RAISON SOCIALE :
N.C.C.T.A. MARIGNANAIS

(3) COORDONNÉES :
BOULEVARD ROLAND CORRAO
6 AVENUE RENE DUBOS
13700 MARIGNANE
04.42.31.41.31

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 013F1652

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VEHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GE-103-LT (F)	05-05-2022	08-06-2020

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	3008

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF3M45GBULS048711	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10PGTVP081J019	EE

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR)
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)

Défaillances mineures

4.15.6.b.1. CÂBLE DE CHARGE : Essai non réalisé
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVG,ARG,ARD)
8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0A08 P166C

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
28/06/2024:29836 Kms /

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

58381

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DEFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)	-0.3m/km					
Dissymétrie suspension (<=30%)	12%			7%		
Forces verticales	1031daN			892daN		
Frein de service						
Forces de freinage	313daN		382daN	337daN		340daN
Déséquilibre (<20%)	19%			1%		
Force de freinage (efficacité)	313daN		382daN	337daN		340daN
Taux d'efficacité (=>58%)	71%					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)	25%					

Émissions à l'échappement
CO Ralenti(<=0.3%) 0.00% CO Accéléré(<=0.2%) 0.06% Lambda(0.97 à 1.03) 1.020

Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-2.4% D:+2.0%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-4.0% D:-4.0%

GE-103-LT

CT 26/12/2026

N° d'agrément : S013F187
N° de série : VF3M45GBULS04871

S013F187
26248726
XXXXX

DUPLICATA