11360276

Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland

D

Zulassungsbescheinigung Teil II

LB11874
Audi S4

Свидетелството за регистрация - Част II / Permiso de circu... / Registreerimistunnistus. Osa II / Αδεια κυκλοφορίας/Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος II / Registrati... / Prometna dozvola II / Carta di circolazione. Parte II / Reģistrācijas apliecība. II. daļa / Registracijos liudijima... / Reģistrazzjoni. It-II Parti / Kentekenbewijs. Deel II / Dowód Rejestracyjny. Część II / Certificado de matrícula. ... / ...enie o evidencii. Časť II / Prometno dovoljenje. Del II / Re...

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amtliches Kennzeichen	HZ AU 999	SDL AN310
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	06.10.2015 (1) Anzahl der Vorhalter 0	06.10.2015 (1) Anzahl der Vorhalter 1
C.3.1 C.6.1	Name oder Firmenname	Autohaus Wernigerode GmbH	[redacted]
C.3.2 C.6.2	Vorname(n)		[redacted]
C.3.3 C.6.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung	Dornbergsweg 45 38855 Wernigerode	[redacted]
C.4c		Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.	
I	Datum	06.10.2015	I Datum 29.01.2016

Landkreis Harz
Der Landrat
i.A.

Landkreis Stendal
Straßenverkehrsamt
Hospitalstraße 1-2
39576 Stendal
i.A.

EM979251

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	Audi			
D.2	Typ	B8			
	Variante	ACRECQ1			
	Version	QD7B5041PB807S57MMEM1			
D.3	Handelsbezeichnung(en)	S4 Avant			
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	AUDI			
(2.1)	Code zu (2)	0588	(2.2)	Code zu D.2 mit Prüfziffer	AJW000789
E	Fahrzeug-Identifizierungs-	WAUZZZ8K2FA181117	(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-	8

(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers

2015 002791 8K5SCY DEU380 COC JA
22872700 BXE680 79537 AL. 150
188 GK

Zulassungsbescheinigung Teil I

(Fahrzeugschein)

Nr. SDL-K-A-029/16-00009

Europäische Gemeinschaft — D — Bundesrepublik Deutschland

Свидетелството за регистрация - Част I / Permiso de circulación. Parte I /

LB11874 24
Audi S4

A Amtliches Kennzeichen: SDL AN310

C.1.1 Name oder Firmenname: [redacted]

C.1.2 Vorname(n): [redacted]

C.1.3 Anschrift: [redacted]

Nächste HU (Monat und Jahr): 10 2018

STENDAL

I Datum: 29.01.2016

C.4c Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des

B	06.10.2015	2.1	0588	2.2	AJW00078 9	L	02	9	02
J	M1	4	AC			18	04699-04825	19	1826-1826
E	WAUZZZ8K3FA181117	3	8			20	1415-1463	G	01825-01944
D.1	AUDI					12	–	13	00080
	B8					V.7	0185	F.1	002320
D.2	ACRECQ1					7.1	01175	7.2	01225
	QD7B5041PB807S57MMEM1					8.1	01175	8.2	01225
D.3	S4 AVANT					U.1	78	U.2	03750
2	AUDI					O.1	01900	O.2	0750
5	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL. KOMBILIMOUSINE					15.1	245/40 R18 93Y		
V.9	715/2007*136/2014W					15.2	245/40 R18 93Y		
14	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I					15.3	–		
P.3	BENZIN					R	BRAUN	11	8
10	0001	14.1	36W0	P.1	02995	K	e1*2001/116*0430*34		
22	F.1/F.2:2390 U. 7.2/8.2:1300 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:2100 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:42 90KG*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE:06.10.20 15*					6	23.04.2015	17	K 16 EM979251
						21	–		

P.2 P.4 0245/05500 T 250

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoff-/ Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

	CO_2 [g/km]:	Kraftstoffverbrauch [l/100 km] oder [m^3/100 km]:
Innerorts:	238 ---- ----	10.3 ---- ----
Außerorts:	154 ---- ----	6.6 ---- ----
Kombiniert:	185 ---- ----	8.0 ---- ----
Gewichtet, kombiniert:	---- ---- ----	---- ---- ----

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:	------
Elektrische Reichweite [km]:	------

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): ----------

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Einsparungen durch Ökoinnovationen

Diesel/Benzin:	----
Flüssiggas/Erdgas:	----
Sonstige:	----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gem. Anhang II, Nr. 5: ----------

52. Anmerkungen:

#NO 16.1.: mit Anhaenger:2390 kg##NO 16.
2.: mit Anhaenger Achse 2:1300 kg##NO 30.: A2 max.1554 mm##A1 max.1566 mm##NO 35
.: 255/35 R19 96Y#8,5Jx19 ET43;##225/45 R18 95H M+S#7,5Jx18 ET43;##245/40 R18 97
V M+S#8,0Jx18 ET47##NO 5.: max 4825##NO 7.: max 1463;##

Interne Herstellerdaten

DEU380 B 79537 R11 ZBT II wurde erstellt WAUZZZ8K3FA181117
HSN:0588 AJW000789Original BXE6801882015 002791
22872700

AUDI

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Audi

Vollständige Fahrzeuge.

Der Unterzeichner Rupert Stadler
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke:	Audi
0.2.	Typ: Variante: Version:	B8 ACRECQ1 QD7B5041PB807S57MMEM1
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	S4 Avant
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	AUDI AG DE-85045 Ingolsta dt
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	Folie geklebt im Motorraum, ww . am Pfosten A, B oder C, link s ww. rechts
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	vorn rechts am Federbeindom, N ummer geprägt *eingeschlagen* geritzt
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WAUZZZ8K3FA181117

mit dem in der am 2015-04-23 erteilten Genehmigung e1*2001/116*0430*34
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt.

Das Fahrzeug kann zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr und in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, ohne weitere Typengenehmigungen zugelassen werden.

Ingolstadt, den 2015-10-01

Rupert Stadler

R. Stadler

Vorstand

1.	Anzahl der Achsen / Räder:	2 / 4
3.	Anzahl der Antriebsachsen:	2
	Lage der Antriebsachsen:	Achse 1/2
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	Vorder-Hinterachsget r.- Kardanwelle
4.	Radstand [mm]:	2820
4.1.	Achsabstand [mm]:	2820
5.	Länge [mm]:	4699
6.	Breite [mm]:	1826
7.	Höhe [mm]:	1415
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1825
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1944
16.	Technisch zulässige Höchstmassen	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	2320
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1175 / 1225
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	4290
	ige max. Anhängemasse bei s	
	ers [kg]:	-----
	ngers [kg]:	1900
	nhängers [kg]:	750
	sige Stützlast	
	nkt [kg]:	80
	triebsmaschine:	AUDI AG
	chnung gemäß	
	am Motor:	CRE
	n:	Fremdzündung/ 4-Takt
	ntrieb:	nein
	-Fahrzeug:	nein
	rdnung der Zylinder:	6; V-förmig
		2995
		Benzin
	bivalenter Antrieb / Zweistoffmotor:	Fzg. mit Einstoffbetrieb
	eistung [kW bei min^{-1}]: motor):	245.00 / 5500
	enleistung [kW] (Elektromotor):	-------
27.3	Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):	-------
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-------

*WAUZZZ8K3FA181117 80-020-129-988
WAUZZZ8K3FA181117 80-020-129-988
00720 -CoC Dokument 20250428
10077452 - AUTO1 Group Operations SE
WAUZZZ8K3FA181117700720

29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	250
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1550 / 1538
35.	Reifen-/ Radkombination	
	Achse 1:	245/40 R18 93Y / 8,0Jx18 ET47
	Achse 2:	245/40 R18 93Y / 8,0Jx18 ET47
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	nicht vorhanden
38.	Code des Aufbaus:	AC
40.	Farbe des Fahrzeugs:	SCHWARZ
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4/li.2;re.2
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz):	5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46.	Geräuschpegel	
	Standgeräusch [dB(A) bei min^{-1}]:	78.00 / 3750
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	74.00
47.	Abgasnorm [Euro]:	EURO 6 W
48.	Abgasverhalten:	715/2007*136/2014W

1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder 6) / WHSC (EURO VI)

CO [mg/km] / [mg/kWh]:	599.2	--------	--------
THC [mg/km] / [mg/kWh]:	44.5	--------	--------
NMHC [mg/km]:	36.1	--------	--------
NO_x [mg/km] / [mg/kWh]:	6.3	--------	--------
THC + NO_x [mg/km]:	--------	--------	--------
NH_3 [ppm]:	--------	--------	--------
Partikelmasse [mg/km] / [mg/kWh]:	0.0000	--------	--------
Partikelzahl [#/km] / [#/kWh]:	0.30	----	----
Exponent Partikelzahl:	12	--	--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

CO [mg/kWh]:	--------	--------	--------
THC [mg/kWh]:	--------	--------	--------
NMHC [mg/kWh]:	--------	--------	--------
CH_4 [mg/kWh]:	--------	--------	--------
NO_x [mg/kWh]:	--------	--------	--------
NH_3 [ppm]:	--------	--------	--------
Partikelmasse [mg/kWh]:	--------	--------	--------
Partikelzahl [#/kWh]:	----	----	----
Exponent Partikelzahl:	--	--	--

48.1. Rauch [m^{-1}]: --------

LB11874
Audi S4

Nachweis über die Durchführung der AU nach Anlage VIII StVZO

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-IS-21211-01-00

Datum 07.11.2024 08:34:10

BIV am Standort, BIV am Standort
AVG Rosier GmbH & Co KG
Arneburger Straße 140, 39576 Stendal
Tel: 03931-6801332

Meßprogramm:	**OBD-Kat (Leitfaden 6)**	Kraftstoffart:	Benzin
Fahrzeug:	**Audi S4 (07-)B8**	Emission class:	EURO 6
Amtliches Kennzeichen:	SDL AN310	Schlüsselnummer zu 1 / Feld 14.1:	36W0**
Fahrzeug-Ident-Nummer:	WAUZZZ8K3FA181117	Schlüsselnummer zu 2 / Feld 2.1:	0588
		Schlüsselnummer zu 3 / Feld 2.2:	AJW
Kilometerstand:	13486	Erstzulassung:	06.10.2015

Meßergebnis	Einheit	Min.	Max.	Gemessen	Ergebnis
Funktionsprüfung OBD					
Prüfbereitschaft					
Unterstützt				011111100001	
Gesetzt				000000000000	
Prüfbereitschaft					
Unterstützt				010000000000	
Gesetzt				000000000000	
Fehlerspeicher					ok
Kontrollleuchte Motordiagnose					
Sichtprüfung Kontrollleuchte Motordiagnose				i.O. #	ok
Status Kontrollleuchte Motordiagnose				i.O.	ok
Ansteuerung Kontrollleuchte Motordiagnose				i.O. #	ok
Konditionierung					
Motortemperatur	°C	40 #		46	ok
Kat-Konditionierung	s	1 #		1	
Konditionierungsdrehzahl	1/min	2500 #		3250	
Bei Leerlaufdrehzahl					ok
Drehzahl	1/min	580	990 #	700	ok
Bei erhöhter Drehzahl					
Drehzahl	1/min	2000	2500	2410	ok
CO	%Vol		0.10	0.01	ok
Lambda		0.970	1.030	1.002	ok

Ergebnis

Funktionsprüfung OBD	**i.O.**
Funktionsprüfung Abgas	**i.O.**
Gesamtergebnis	**BESTANDEN**
Erläuterungen	
Hinweis	**Dieser Nachweis ist bis spätestens Ende des folgenden Kalendermonats bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.**

Mängel der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie) die behoben wurden :	Nein	# ok
Erkannte, aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie :		# ok

Gerät	**Version**
Bedienerführung AVL DiTEST GmbH DSS AU-DE	V6.8 LF6 06/2023 , CRC: FAF9
Solldaten	III/2021
AU-Messgerät AVL DiTEST GmbH AVL Gas 1000	V1.41 10/2014 , [SN: 3615]
Auslesegerät AVL DiTEST GmbH AVL OBD 1000	V3.9 06/2020 , [SN: 1D477NJ]

Kontroll-Nr:	ST-2-12-0031-63
Prüfer	Christoph Ahl
verantwortliche Person	Sven Nördlinger
Unterschrift	**Nachweis-Siegel mit Prägenummer**

Anerkannte Werkstatt 2024 AU W 02257300

Wartungsliste

Auftrags-Nr.	Verkaufstyp	Kennzeichen	Zulassung
2024020983	8K5SCY	SDL AN 310	2015-10-06
Fahrgestellnummer	**MKB**	**Kilometerstand**	**Serviceberater**
WAUZZZ8K3FA181117	CREC	13486	
Verkaufstyp	**GKB**	**Modelljahr**	**Datum**
S4 Avant quat3.0 V6245 A7S	PWW	2015	07.11.2024

- Nur Zusatzarbeiten -

Fahrzeug auf der Hebebühne	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	behoben
Bremsflüssigkeit: ersetzen Füllmenge 1 Liter ●	☑	☐	☐

● *Zusatzarbeit gegen gesonderte Berechnung*

Sichtprüfung

i.O./ durchgeführt = in Ordnung n.i.O. = nicht in Ordnung, bitte Instandsetzungshinweise beachten behoben = Der Fehler wurde behoben

Wartungsnotiz

07.11.2024 GKD

Datum/Unterschrift (Ausführender)

07.11.2024

Datum/Unterschrift(Endkontrolle)

AVG ROSIER GmbH Zweigniederlassung Stendal

http://www.rosier.de/

AVG ROSIER GmbH Zweigniederlassung Stendal
Arneburger Straße 140, 39576 Stendal

Herr
[redacted]

Datum Einlag.: **13.11.2024**
Kundennummer: 62570
Fahrzeug:
Amtl. Kennz.: SDL AN 310
Fzg.-Ident-Nr: WAUZZZ8K3FA181117
Zulassung: 06.10.2016
Km bei Einlag.: 1
Fahrer:
Lagerort:
Kundentelefon: 01709790422 +49 171 8425522
Ref. Fremdeinl.:

Einlagerungsbeleg für Einlagerung: 58812

Reifen:	Sommer	Felgen:	ALU
Radschrauben:	Nein	Reifengas:	Nein
Raddeckel:	Nein	RDKS:	Nein
RunFlat:	Nein	Seal:	Nein

Annahme durch: Ahl,Christoph
Service-Art: Standardpaket
Auftrags-Nr.:

Reifenhersteller:		Reifenprofile:		Reifengrößen:	DOT-Nummern:	
CONTINEN	CONTINEN	COMTISPO	COMTISPO	255/35ZR19Y96	3715	3715
CONTINEN	CONTINEN	COMTISPO	COMTISPO	255/35ZR19Y96	3715	3715

Profiltiefen:		Reifenschäden:	Felgenschäden:	Radunwuchten:	Lackschäden:
7,0	7,0				
7,0	7,0				

Bitte bewahren Sie diesen Einlagerungsbeleg gut auf. Er berechtigt Sie zur Abholung Ihrer eingelagerten Räder in der nächsten Saison. Bei Verlust besteht unsererseits keine Verpflichtung zur Wiederbeschaffung!

Stendal den 13.11.2024

Printed by ATBAS®.

Unterschrift Kundendienstberater **Unterschrift Kunde**

KROSCHK

L1

Versandliste Nr.: 20250447029 / Gesamtversand

Auftraggeber: [redacted]

Empfänger: [redacted]

Zustellart: Sendungsverfolgt / Fahrzeugdokumente

	Lagerort	Fahrgestellnummer Komponente	Kennzeichen	Vertragsnummer	Rückversand
P	80-020-129-988	WAUZZZ8K3FA181117 Zweitschlüssel	SDL-AN310	LB11874	nein
P		WAUZZZ8K3FA181117 CoC Dokument	SDL-AN310	LB11874	nein
P		WAUZZZ8K3FA181117 ZBI Dokument	SDL-AN310	LB11874	nein
P		WAUZZZ8K3FA181117 HU Unterlagen	SDL-AN310	LB11874	nein
P		WAUZZZ8K3FA181117 Serviceheft	SDL-AN310	LB11874	nein

Prüffeld

Anzahl Positionen: 5

Positionen kontrolliert, Datum 30.04.2025, DAD_BATCH: _____

Bei Unvollständigkeit dieser Sendung bitten wir um eine schriftliche Mitteilung innerhalb von 24 Stunden per Fax . Andernfalls gehen wir von einem vollständigen Erhalt der Sendung aus.

Datum: _____ Unterschrift: _____

Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation des DEKRA e.V. Dresden
akkreditiert gem. DIN EN ISO/IEC 17020:2012 durch die Deutsche Akkreditierungsstelle (D-IS-11219-01-00)

Betreuende Außenstelle:
Clausewitzstr. 3, 39576 Stendal
Tel.: 03931/7015-0 Fax: 03931/7015-10

DEKRA

423689196

(1) FIN WAUZZZ8K3FA181117
(2) Kennz. D SDL AN310
(3) Prüfort Stendal, 07.11.2024
(4) km-St. 13487
(5) Fz-Kl. M1 Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau AC Kombilimousine
Herst. 0588 AUDI
Typ AJW B8
Var. 00078 ACRECQ1
Vers. QD7B5041PB807S57MMEM1
zGM 2320 kg
EZ 06.10.2015
Dat.letzt.HU 10/2022
Prüfort-Nr. 0212545972

Herr Dr. Neumann
Bruchstr. 20
39576 Hanse. Stendal

LB11874
Audi S4

Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO
Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU
Roadworthiness Certificate according to 2014/45/EU
Berichts-Nr. P078223002779
vom 07.11.2024, 09:08
HU-Prüfziffer HBG1o946
Seite 1 von 1

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
D **SDL AN310**
nächste HU fällig November 2026

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

(7) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
Eine Wiedervorführung ist nicht erforderlich.
Die Plakette wurde zugeteilt und angebracht.
(8) Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im November 2026.

(9) DEKRA
Ihr Prüfingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Schulz
Stempel und Unterschrift

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Motormanagement/Abgasreinigungssystem

Die Abgasuntersuchung wurde von der anerkannten Werkstatt mit der Kontroll-Nr. ST2-12-0031-63 am 07.11.2024 durchgeführt und wird Ihnen gesondert berechnet.

Messwerte Bremsanlage

	BBA						FBA	
Achse	li. daN	re. daN	B Anf	F min daN	Ant %	Ant min %	li. daN	re. daN
1	280	297	34,0	472	61,8	50,0		
2	224	214	42,0	227	38,2	22,0	300	273

Abbremsung z = 24.6%

Systemdaten Stand: 4.27.0
Quittung Nr. 7822300000002240
Leistungsdatum 07.11.2024

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart
USt-IdNr. DE811297970

1. Hauptunt
2. Vorgaben
Gesamtbe
MwSt 19
Gesamtbe

Leistungen erfolgen im Auftrag der oben genannten Überwa

Demo-Nr. 007942

00728 -HU Unterlagen
WAUZZZ8K3FA181117 80-020-129-988
WAUZZZ8K3FA1811170072 8

93 EUR
57 EUR
50 EUR

DEKRA 3762/AP7-01.24 Papier aus 100% chlorfrei gebleichtem Zellstoff