# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071648147**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 02/11/2026 | 26087453 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

01/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S037F128**

(9) RAISON SOCIALE :
ESVRES CONTROLE TECHNIQUE

(3) COORDONNÉES :
7 ALLEE EMILE DELAHAYE
ZI SAINT MALO
37320 ESVRES
02.47.26.55.40

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 037D1011

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| GA-756-XN (F) | 23-07-2021 | 23-07-2021 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PEUGEOT | 2008 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VR3UDYHSKMJ761220 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10PGTVP125H616 | GO |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

146865

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)

8.2.22.c.2. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P2413

**Défaillances mineures**

3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux (AR)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré (AVD)

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
17/07/2025:115119 Kms /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | +0.4m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | | 6% | | | 8% | |
| **Forces verticales** | | 791daN | | | 460daN | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 220daN | | 214daN | 159daN | | 157daN |
| Déséquilibre (<20%) | | 3% | | | 2% | |
| Force de freinage (efficacité) | 251daN | | 321daN | 166daN | | 161daN |
| Taux d'efficacité (=>58%) | | | 71% | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | | | 22% | | | |

**Opacité des fumées** (0.51m-¹) C1: <0.10 C2: <0.10
**Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) G:-0.4% D:-1.2%
**Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) G:-4.0% D:-4.0%

**GA-756-XN**

**CT 01/01/2027**

N° d'agrément : S037F128
N° de série : VR3UDYHSKMJ761220

**S037F128**
**26087453**
**XXXXX**

PUBLICATA