PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : Z030280178

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	30/10/2026	26014691

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ

29/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S037Z182

(9) RAISON SOCIALE : EBBS

(3) COORDONNÉES : 18 route Nationale 10

37250 VEIGNÉ

Tel:0247360622

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 037Z1195

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FA-348-TG (F)	28/09/2018	28/09/2018

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	2008

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF3CUHMRPJY155253	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10PGTVP071X855	ES

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MAJEURES

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (ARG,ARD)

DÉFAILLANCES MINEURES

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)
2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVG,AVD)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 28/09/2022 : 39632 km / 05/08/2024 : 60759 km / 04/09/2024 : 60817 km

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

70373

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8m/km) :	+9.5 m/km			
Dissymétrie suspension (≤30%) :	4%		11%	
Forces verticales :	713 daN		524 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	225 daN	231 daN	182 daN	179 daN
Déséquilibre (<20%) :	3%		2%	
Forces de freinage (efficacité):	225 daN	231 daN	182 daN	179 daN
Taux d'efficacité global (≥58%) :	66			
Frein de stationnement	Taux d'efficacité (≥18%) : 23%			

Émissions à l'échappement
CO ralenti (≤0.3%) : 0.00 CO ralenti accéléré (≤0.2%) : 0.05 Lambda (0.97 à 1.03) : 1.024

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)	-1.3%	-0.7%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)	-4.0%	+0.0%

FA-348-TG

CT 29/12/2026

S037Z182
26014691
XXXXX

N° D'AGRÉMENT : S037Z182
N° DE SÉRIE : VF3CUHMRPJY155253
N° D'IMPRIMÉ : Z030280178

DUPLICATA