# PROCÈS-VERBAL
# DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**N° d'imprimé :** **Z030280201**

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 02/11/2026 | 26014714 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ**

01/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S037Z182

(9) RAISON SOCIALE : EBBS

(3) COORDONNÉES : 18 route Nationale 10

37250 VEIGNÉ

Tel:0247360622

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 037Z1194

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| ET-661-VG (F) | 20/06/2020 | 01/02/2018 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PEUGEOT | 5008 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF3MJAHWWJL012921 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10PGTVP064J848 | GO |

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DÉFAILLANCES MAJEURES**

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVG,AVD,ARG,ARD)
8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement
8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

**DÉFAILLANCES MINEURES**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (ARG,ARD)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)
4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (C)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARG)
6.2.6.b.1. AUTRES SIÈGES : Siège absent lors du contrôle (ARG)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 16/02/2022 : 124025 km / 01/02/2024 : 149540 km / 16/01/2025 : 162378 km

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

184190

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage (-8 à +8m/km) :** | -3.3 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension (≤30%) :** | 3% | | 3% | |
| **Forces verticales :** | 1033 daN | | 657 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 417 daN | 384 daN | 231 daN | 227 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 8% | | 2% | |
| Forces de freinage (efficacité): | 417 daN | 384 daN | 231 daN | 227 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58%) : | 74 | | | |
| **Frein de stationnement** | Taux d'efficacité (≥18%) : 24% | | | |
| **Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)** | -2.4% | -1.4% | | |
| **Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)** | -2.5% | +2.0% | | |

**ET-661-VG**

CT 01/01/2027

**S037Z182**
**26014714**
**XXXXX**

N° D'AGRÉMENT : S037Z182
N° DE SÉRIE : VF3MJAHWWJL012921
N° D'IMPRIMÉ : Z030280201

DUPLICATA