# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071648066**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 29/10/2026 | 26087411 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

28/10/2028

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S037F128**

(9) RAISON SOCIALE :
ESVRES CONTROLE TECHNIQUE

(3) COORDONNÉES :
7 ALLEE EMILE DELAHAYE
ZI SAINT MALO
37320 ESVRES
02.47.26.55.40

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 037T1175

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VEHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EC-232-AD (F) | 09-08-2025 | 09-05-2016 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| FIAT | 500X |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| ZFA3340000P466216 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10FATVP080V048 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances mineures**

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AV)
5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (AV,AR)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 15/05/2020:35827 Kms / 06/08/2024:51648 Kms / 01/07/2025:53959 Kms /

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

63461

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | -1.6m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | | 1% | | | 5% | |
| **Forces verticales** | | 886daN | | | 554daN | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 334daN | | 320daN | 202daN | | 169daN |
| Déséquilibre (<20%) | | 5% | | | 17% | |
| Force de freinage (efficacité) | 334daN | | 320daN | 202daN | | 169daN |
| Taux d'efficacité (=>58%) | | | 71% | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | | | 27% | | | |

**Émissions à l'échappement**
CO Ralenti(<=0.3%) 0.01% CO Accéléré(<=0.2%) 0.07% Lambda(0.97 à 1.03) 1.009

**Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) G:-1.5% D:-1.6%
**Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) G:-2.0% D:-1.1%

**EC-232-AD**

**CT 28/10/2028**

N° d'agrément : S037F128
N° de série : ZFA3340000P466216

**S037F128**
**26087411**
**XXXXX**

PUBLICATA