EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 638448821

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 25/03/2026 | 26091850 |

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

24/03/2028

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S057S291

(9) RAISON SOCIALE : **CONTROLE TECHNIQUE AUTO MOTO**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0387034646
6 RUE DESSIRIER
57400 SARREBOURG

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 067S1296
SIGNATURE :



## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| DV-898-GW (F) | 28/08/2015 | 12/05/1999 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| PORSCHE | 911 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| WP0ZZZ99ZXS606384 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| MPC4901AD079 | ES |

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation.

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

155348

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**Défaillance(s) mineure(s)**

4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG.

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**

12/07/2019 : 145023km / 03/08/2021 : 149033km / 25/07/2023 : 152424km / 15/07/2025 : 154759km /

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| | AVANT | | ARRIERE | |
|---|---|---|---|---|
| | G | D | G | D |
| **Ripage** (-8 à + 8m/km): | -2.0m/Km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤30%): | 10% | | 4% | |
| **Forces verticales :** | 599daN | | 950daN | |
| **Frein de service :** | | | | |
| Forces de freinage : | 177daN | 183daN | 235daN | 223daN |
| Déséquilibre (<20%): | 3% | | 6% | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 177daN | 183daN | 235daN | 223daN |
| Taux d'efficacité (≥ 50%): | 52% | | | |

**Frein de stationnement :** Taux d'efficacité (≥ 18%): 28% .

**Emissions à l'échappement :**
CO ralenti (≤ 0,5%): 0.03% CO ralenti accéléré (≤ 0,3%): 0.25% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.029

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement** (-2,5% à -0,5%) | -1.1% | -1.2% |
| **Feux de brouillard avant**(-3,5% à -1,0%) | +0.1% | -1.0% |