PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071598231**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	02/11/2026	26248899

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

01/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S013F187**

(9) RAISON SOCIALE :
N.C.C.T.A. MARIGNANAIS

(3) COORDONNÉES :
BOULEVARD ROLAND CORRAO
6 AVENUE RENE DUBOS
13700 MARIGNANE
04.42.31.41.31

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 013F1652

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EW-026-NW (F)	02-10-2020	13-04-2018

Marque	Désignation commerciale
BMW	SERIE 5

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WBAJA91090G981728	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10BMWVP047F963	EE

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

70623

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (ARG,ARD)

5.3.2.b.2. AMORTISSEURS : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave (AVD)

Défaillances mineures

3.2.1.a.1. ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (AV)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (D)

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD)

5.3.2.d.1. AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche (AV)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 24/05/2024:51856 Kms / 07/07/2026:70597 Kms /

Votre véhicule est concerné par la campagne de rappel Moteur-transmission (0012840600). Veuillez vérifier que votre véhicule a fait l'objet des réparations nécessaires auprès du garagiste/concessionnaire de la marque de votre véhicule. Si tel est le cas, ne pas tenir compte de ce commentaire.

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+1.9m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		37%			9%	
Forces verticales		898daN			965daN	
Frein de service						
Forces de freinage	392daN		400daN	370daN		370daN
Déséquilibre (<20%)		3%			0%	
Force de freinage (efficacité)	392daN		400daN	370daN		370daN
Taux d'efficacité (=>58%)			82%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			27%			

Émissions à l'échappement

CO Ralenti(<=0.3%) 0.00% CO Accéléré(<=0.2%) 0.00% Lambda(0.97 à 1.03) 1.026

Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-0.7% D:-1.3%
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-3.3% D:-4.0%

EW-026-NW

CT 01/01/2027

N° d'agrément : S013F187
N° de série : WBAJA91090G98172

S013F187
26248899
XXXXX

DUPLICATA