EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOCONTROL

N° d'imprimé : D144092071

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	02/11/2026	26003726

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

01/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : L086D172

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 14 Rue Maryse Bastié

86100 CHATELLERAULT

Tél : 05.49.86.75.04 Fax:

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 086D8049

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ere mise en circulation
EK-956-CE(F)	31/07/2018	16/02/2017

Marque	Désignation commerciale
BMW	R 1200 RT

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WB10A0305HZ256602	L3e-A3	MTT2

Type/CNIT	Énergie
L3EBMWM2036C440	ES

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

5.2.3.a.7. PNEUMATIQUES: Taille, capacité de charge ou catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique non conformes aux exigences: AR

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques :

01.08.2025: 71 332 km

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

73457

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Émissions à l'échappement

CO Ralenti (≤ 0,5%) : 0.05% CO ralenti accéléré (≤ 0,3%) : 0.30%

Niveau sonore (≤ 100 dB(A) intégrant 7 dB(A) de tolérance)

M1 : 89.6 dB(A) M2 : 90.4 dB(A) Retenu : 90.4 dB(A)

[redacted]

