EXEMPLAIRE INSTALLATION DE CONTRÔLE

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : ZA61540102

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	02/10/2026	26050085

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

01/10/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091Z185

RAISON SOCIALE : CONTROLEPLUS.FR LE PLESSIS SAS CCPLP

COORDONNÉES : 6, rue de la Longue Raie
91220 LE PLESSIS PATE

Tel : 01.60.86.67.66

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N°D'AGREMENT : 091Z1436

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

N° Immatriculation	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GV-848-XB (F)	22/03/2024	02/08/2021

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C4 SPACETOURER

N° dans la série du type (VIN)	Catégorie internationale	Genre
VF73AHNS4MJ794367	M1	VP

Type/CNIT	Energie
M10CTRVP119K203	ES

Document(s) présenté(s)

Copie du certificat d'immatriculation visée par un vendeur professionnel

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

114 017

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÉS VERBAL N° : DATE :

N* D'AGREMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :
1.1.14.a.1. - TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé - AVG, AVD, ARG, ARD
3.2.1.a.1. - ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré - AV
4.5.2.a.1. - RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant - G, D
5.3.3.a.1. - TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu - AVG, AVD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
12/07/2025 : 80482 Km

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (- 8 à +8 m/km) :	-2.6 m/km			
Dissymétrie suspension (<=30%) :	3 %		6 %	
Forces verticales :	920 daN		633 daN	
Frein de service				
Force de freinage :	296daN	294daN	227daN	187daN
Déséquilibre (<20%) :	1 %		18 %	
Force de freinage (efficacité) :	296daN	294daN	227daN	187daN
Taux d'efficacité global (>=58%) :	64 %			

Frein de stationnement Taux d'efficacité(>=18%): 24%

Émissions à l'échappement
CO ralenti (<=0,3%) : 0.25 CO ralenti accéléré (<=0,2%) : 0.11
Lambda (0.97 à 1.03) : 1.004

Feux de croisement (-2.5% à -0.5%) : G : -2.5 % D : -2.0 %

GV-848-XB

CT : 01/10/2028

N° d'agrément : S091Z185

N° de série : VF73AHNS4MJ794367

N° d'imprimé : ZA61540102

S091Z185
26050085
XXXXXXXXX