N° D'IMPRIMÉ T34848529

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

SECURITEST CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

## NATURE DU CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

## (3) DATE DU CONTRÔLE
03/11/2026

## N° DU PROCÈS-VERBAL
26091791

## (7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
**Favorable**

## (8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
**02/11/2028**

## NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
**Contrôle technique périodique**

## IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÉMENT : S037T143

(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE TECHNIQUE NAZELLOIS

(3) COORDONNÉES : 19 RUE DE NEGRON
Z I LES POUJEAUX
37530 NAZELLES NEGRON
Tél : 02 47 23 02 02 - Fax : 02 47 23 26 62

## (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÉMENT : 037T0130

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| BB-845-NR (F) | 25/01/2017 | 13/10/2010 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | CLIO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1KR140H44177475 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10RENVP000J810 | ES |

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

## (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
96486

## INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

## (6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

**Défaillances mineures :**

4.3.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) ARD

4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) ARD

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD

6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé ARD, ARG

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées ARD

8.2.12.d.1. ÉMISSIONS GAZEUSES : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0300

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 05/11/2018 : 69246 km / 04/11/2020 : 78524 km / 02/12/2022 : 84819 km / 20/05/2025 : 91411 km / 20/05/2025 : 91413 km

## MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | -1.6 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 1 % | | 5 % | |
| **Forces verticales** : | 676 daN | | 525 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 246 daN | 248 daN | 172 daN | 182 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 1 % | | 6 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 246 daN | 248 daN | 172 daN | 182 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) : 70 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 27 %

**Émissions à l'échappement**
CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.09 % Lambda (0.97 à 1.03) : 1.000

**Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -1.5 % -1.8 %
**Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : +0.4 % -0.2 %