# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071648255**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 03/11/2026 | 26087507 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

02/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S037F128**

(9) RAISON SOCIALE :
ESVRES CONTROLE TECHNIQUE

(3) COORDONNÉES :
7 ALLEE EMILE DELAHAYE
ZI SAINT MALO
37320 ESVRES
02.47.26.55.40

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 037C0192

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EM-359-PS (F) | 19-05-2017 | 19-05-2017 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | ZOE |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1AGVYF058040616 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10RENVP534W070 | EL |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR)
4.4.1.b.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) (G)
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (AVD)
5.3.4.a.2. ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive (AVD)

**Défaillances mineures**

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif
4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG)
5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (AVG,AVD,ARG,ARD)
6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AV)
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AR)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 13/06/2022:124180 Kms / 25/06/2024:171014 Kms / 08/08/2024:172878 Kms / 24/08/2026:218476 Kms /

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

218787

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | -12.7m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | | 6% | | | 0% | |
| **Forces verticales** | | 912daN | | | 650daN | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 296daN | | 310daN | 140daN | | 142daN |
| Déséquilibre (<20%) | | 5% | | | 2% | |
| Force de freinage (efficacité) | 329daN | | 312daN | 152daN | | 166daN |
| Taux d'efficacité (=>58%) | | | 61% | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | | | 20% | | | |
| **Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) | | G:-1.2% | | D:-1.6% | | |

**EM-359-PS**

**CT 02/01/2027**

N° d'agrément : S037F128
N° de série : VF1AGVYF058040616

**S037F128**
**26087507**
**XXXXX**

PUBLICATA