EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S639030904

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| **Contrôle technique périodique** | **04/11/2026** | **26086518** |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

03/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S091S089

(9) RAISON SOCIALE : **ACTION CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0169250303
ZA DE LA CROIX BLANCHE
91700 FLEURY MEROGIS

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 091S1435

SIGNATURE :



**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| DR-237-AB (F) | 18/10/2018 | 24/04/2015 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| SEAT | TOLEDO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VSSZZZNHZF1021539 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10SETVP001D832 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

122865

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillance(s) majeure(s)**

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD,AVG.

**Défaillance(s) mineure(s)**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé, AVG,AVD.
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, AVG,AVD.
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu, AVG,ARG,ARD,AVD.
6.2.1.a.1. ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé, ARD.

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :**

13/04/2019 : 38462km / 10/04/2021 : 57783km / 03/04/2023 : 82480km / 31/03/2025 : 108589km /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8m/km): | -2.7m/Km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤30%): | 2% | | 5% | |
| **Forces verticales :** | 692daN | | 498daN | |
| **Frein de service :** | | | | |
| Forces de freinage : | 290daN | 260daN | 212daN | 206daN |
| Déséquilibre (<20%): | 11% | | 3% | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 290daN | 260daN | 212daN | 206daN |
| Taux d'efficacité (≥ 58%): | 81% | | | |

**Frein de stationnement :** Taux d'efficacité (≥ 18%): 29%

**Emissions à l'échappement :**

CO ralenti (≤ 0,3%): 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.00% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.008

| | | |
|---|---|---|
| **Feux de croisement** (-2,5% à -0,5%) | +0.5% | +0.0% |
| **Feux de brouillard avant**(-3,5% à -1,0%) | -2.9% | -1.5% |

AUTOSUR

**DR-237-AB**

CT : 03/01/2027

N° d'agrément : S091S089
N° de série : VSSZZZNHZF1021539
N° d'imprimé : S639030904

AUTOSUR
S091S089
26086518
XXXXX