BILAN EXPERT
(185 points de contrôle)

Genre : **VP** | Marque : **TOYOTA** | Modèle : **PROACE CITY VERSO RC23**

Kms compteur : **34180** | Couleur : **Blanc**

1ère mise en circulation : **29/09/2023** | N° de série : **YARECYHZ2GJ023395**

MECANIQUE

BATTERIE/COMMANDES ELECTRIQUES *(8 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
TABLEAU DE BORD – ALERTES TEMOINS ALLUMES *(18 points de contrôle)*	-Témoin moteur : allumé -Code défaut : P119F Détérioration huile moteur P0421 Convertiseur pré-catalytique détecté absent -Témoin entretien : allumé
MOTEUR : NIVEAUX *(4 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
ETANCHEITE *(13 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
FIXATION *(6 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
COURROIES ACCESSOIRES *(2 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
Moteur, Boîte de vitesse, Embrayage *(6 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
Echappement , Pollution *(7 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté

CONFORT-SECURITE

IDENTIFICATION *(8 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
VISION – ECLAIRAGE , Avertisseur sonore *(30 points de contrôle)*	-Répétiteur D cassé -Feux arrière : Feux ar D cassé
DIRECTION *(11 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
TRAIN *(8 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
TRANSMISSION/ROULEMENT *(3 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
JANTES & PNEUS *(4 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
FREINAGE *(18 points de contrôle)*	-Plaquettes : usure prononcé Avg Avd
SUSPENSION *(5 points de contrôle)*	-Suspension : défaut d'étanchéité Arg Ard
INFRASTRUCTURE *(11 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté
ASPECT CARROSSERIE *(6 points de contrôle)*	-Carrosserie : choc aile Avg, pavillon, aile Ard, porte Avd, aile Avd/ coup(s) léger(s)/ rayure(s)
INTERIEUR *(5 points de contrôle)*	-Grilles d'aération dans tableau de bord cassées Détérioration insonorisant compartiment moteur
CLIM/CHAUFFAGE *(3 points de contrôle)*	Aucun défaut constaté

ESSAI ROUTIER *(9 points de contrôle)*	-Performance moteur : manque de puissance

Légende : G:gauche D:droite Av:Avant Ar:Arrière Lat:Latéral

Référence : 21568507695

Appréciation globale

(3.5/5)

Contrôles visuels sans démontage,sans préjuger de l'état interne des organes non déshabillés ou non démontés

Reproduction interdite Tous droits réservés FRANCE juin 2006 **©Copyright VPOuest 2005**