EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

N° d'imprimé : K009421522

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	11/12/2025	25076222

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

10/12/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S031K162

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : ZI du Terroir
17 Chemin des Pierres
31150 BRUGUIERES

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 031K7044

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EM-205-WY (F)	30/05/2017	30/05/2017

Marque	Genre	Carrosserie
MERCEDES BENZ	CAM	PLATEAU

(1) N° dans la série du type (VIN) : WDB96404110134884

(5) Catégorie internationale : N3

Type/CNIT : 963-8-HUPAM2QN44DXC131C060D1GEBZZXX

Énergie : GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

193252

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES :

0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme

8.2.22.d.1. OPACITÉ : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤0.70 m^{-1}) :
C1: <0.10 m^{-1} C2: <0.10 m^{-1}

Frein de service :
Efficacité globale (≥ 50%) : global: 67%
Efficacité par essieu : E1: 77% E2: 64% E3: 67% E4: 62%
Déséquilibre (< 20%) : E1: 7% E2: 3% E3: 4% E4: 12%

Frein de stationnement : Efficacité (≥ 18%) : 37%

Frein de secours :
Efficacité globale (≥ 25%) : global: 37%
Efficacité par essieu : E2: 65% E3: 66%
Déséquilibre (< 30%) : E2: 5% E3: 10%

Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) : G: -1.1% D: -1.1% h: < 0,8 m