PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071681054**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	02/11/2026	26204581

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

01/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 035T1267

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DP-641-AB (F)	14-01-2019	12-02-2015

Marque	Désignation commerciale
OPEL	COMBO VAN

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
W0L6ZYD1BF9561445	N1	CTTE

Type/CNIT	Énergie
N10PELCT252L597	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

186385

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

4.1.1.a.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite (G)

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)

5.2.3.a.2. PNEUMATIQUES : La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière (AVG,AVD,ARG,ARD)

5.3.2.a.2. AMORTISSEURS : Amortisseur mal fixé (AVG,AVD)

Défaillances mineures

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVG,AVD)

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD)

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVG,AVD)

6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AR)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 08/02/2019:128864 Kms / 05/02/2020:136023 Kms / 29/01/2021:143022 Kms / 22/02/2022:150324 Kms / 25/01/2023:161152 Kms / 18/01/2024:168863 Kms / 21/01/2025:175558 Kms / 16/01/2026:181503 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+0.0m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)	3%			3%		
Forces verticales	961daN			581daN		
Frein de service						
Forces de freinage	340daN		382daN	171daN		167daN
Déséquilibre (<20%)	11%			3%		
Force de freinage (efficacité)	340daN		382daN	171daN		167daN
Taux d'efficacité (=>50%)	68%					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)	19%					

Opacité des fumées (0.50m-¹) C1: <0.10 C2: <0.10

Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:+0.4% D:-1.5%

DP-641-AB

CT 01/01/2027

N° d'agrément : S035F335

N° de série : W0L6ZYD1BF9561445

S035F335
26204581
XXXXX

DUPLICATA