# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071681055**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 02/11/2026 | 26204582 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

01/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 050C1189

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| EH-560-SJ (F) | 16-04-2021 | 21-12-2016 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | C3 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF7SXHMZ6GT546634 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10CTRVP0435954 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

099868

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

**Défaillances mineures**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)

2.7.1.a.1. RIPAGE : Ripage excessif

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

5.2.3.i.1. PNEUMATIQUES : La pression des pneumatiques est anormale ou incontrôlable (ARD)

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 16/01/2021:61619 Kms / 23/06/2023:79019 Kms / 23/07/2025:91346 Kms /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | -10.2m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | | 16% | | | 28% | |
| **Forces verticales** | | 673daN | | | 435daN | |
| **Frein de service** | | | | | | |
| Forces de freinage | 244daN | | 254daN | 156daN | | 164daN |
| Déséquilibre (<20%) | | 4% | | | 5% | |
| Force de freinage (efficacité) | 244daN | | 254daN | 156daN | | 164daN |
| Taux d'efficacité (=>58%) | | | 73% | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | | | 22% | | | |
| **Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) | | G:-0.9% | | D:-1.5% | | |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) | | G:-4.0% | | D:-4.0% | | |

**EH-560-SJ**

**CT 01/01/2027**

N° d'agrément : S035F335

N° de série : VF7SXHMZ6GT546634

**S035F335**
**26204582**
**XXXXX**

PUBLICATA