# PROCÈS-VERBAL
# DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**N° d'imprimé :** ZP18148027

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 03/11/2026 | 26024817 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE TECHNIQUE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE TECHNIQUE RÉALISÉ**

02/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S035Z224

(9) RAISON SOCIALE : CONTROLE TECHNIQUE PACE

(3) COORDONNÉES : ZAC les Touches
7 Boulevard du Scorff
35740 PACE
Tel:02 23 42 22 22

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 035F1292

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| BA-971-DF (F) | 17/09/2010 | 17/09/2010 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| TOYOTA | YARIS |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VNKKG983X0A274458 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| MJT1192R2742 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

189211

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DÉFAILLANCES MAJEURES**

3.4.1.b.2. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux (AR)
4.1.1.c.2. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Mauvaise fixation du feu (AVG)
5.1.3.a.2. ROULEMENTS DE ROUES : Jeu ou bruit excessif (ARD)
5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (ARG,ARD)
6.1.2.a.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement
8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

**DÉFAILLANCES MINEURES**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)
3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (G)
5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD)
5.2.3.h.1. PNEUMATIQUES : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé (AVG,AVD,ARG,ARD)
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AV)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 18/08/2018 : 99144 km / 11/08/2020 : 120700 km / 09/08/2022 : 138314 km / 07/08/2024 : 158501 km / 06/08/2026 : 187094 km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage (-8 à +8m/km) :** | -0.6 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension (≤30%) :** | 3% | | 11% | |
| **Forces verticales :** | 610 daN | | 409 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 226 daN | 203 daN | 150 daN | 153 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 11% | | 2% | |
| Forces de freinage (efficacité): | 226 daN | 203 daN | 150 daN | 153 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50%) : | 71 | | | |
| **Frein de stationnement** | Taux d'efficacité (≥18%) : 25% | | | |
| **Feux de croisement (-2.5% à -0.5%)** | -2.1% | -0.8% | | |

**BA-971-DF**

CT 02/01/2027

**S035Z224**
**26024817**
**XXXXX**

N° D'AGRÉMENT : S035Z224
N° DE SÉRIE : VNKKG983X0A274458
N° D'IMPRIMÉ : ZP18148027

DUPLICATA