# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071681099**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 02/11/2026 | 26204623 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

01/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 035F1070

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VEHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FE-372-FR (F) | 01-03-2019 | 01-03-2019 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| JEEP | RENEGADE |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| 1C4BU0000KPJ26416 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10JEPVP001C226 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

134382

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (AVG,AVD)

**Défaillances mineures**

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD)

5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse (ARG,ARD)

6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (ARD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 27/04/2023:67191 Kms / 04/02/2025:101651 Kms /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | +1.0m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | 4% | | | 2% | | |
| **Forces verticales** | 842daN | | | 558daN | | |

**Frein de service**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Forces de freinage | 320daN | 314daN | 209daN | 198daN |
| Déséquilibre (<20%) | 2% | | 6% | |
| Force de freinage (efficacité) | 320daN | 314daN | 209daN | 198daN |
| Taux d'efficacité (=>58%) | 74% | | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | 23% | | | |

**Émissions à l'échappement**

CO Ralenti(<=0.3%) 0.00% CO Accéléré(<=0.2%) 0.00% Lambda(0.97 à 1.03) 1.004

**Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) G:-0.4% D:-0.4%

**Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) G:-2.1% D:-1.9%

**FE-372-FR**

**CT 01/01/2027**

N° d'agrément : S035F335

N° de série : 1C4BU0000KPJ26416

**S035F335**
**26204623**
**XXXXX**

PUBLICATA