# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE VOLONTAIRE

N° d'imprimé : 001421192

| NATURE DU CONTROLE | DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle volontaire complet | 04/11/2026 | 51728 / 1 |

## INSTALLATION DE CONTROLE


N° D'AGREMENT : S035F335

RAISON SOCIAL :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE
ADRESSE : 5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

## IDENTITE DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 035T1267

SIGNATURE :



## IDENTIFICATION DU VEHICULE

| N° Immatriculation | Date C.I. | Date 1ere circulation |
|---|---|---|
| GT-351-NZ | 12-01-2024 | 12-01-2024 |

| Genre | Marque | Type |
|---|---|---|
| CTTE | PEUGEOT | N10PGTCT199 |

| N° de série dans la série du type | Energie |
|---|---|
| VR3EFYHZ3PN574006 | GO |

| Kilométrage au compteur | Désignation commerciale |
|---|---|
| 124629 | PARTNER |

## TITULAIRE DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

LEASYS FRANCE

ADRESSE : 4 RUE DE L'ARTISANAT

68500 GUEBWILLER

**Le présent procès-verbal résulte d'un contrôle technique dit volontaire qui ne peut être assimilé au contrôle technique obligatoire prévu pa le Code de la route.**
**En cas de contrôle administratif et/ou de cession du véhicule, le contrôle technique volontaire ne pourra permettre de justifier de la réalisation des obligations imposées par le code de la route.**

## DEFAUTS OU ANOMALIES CONSTATES

Ensemble des points visés par l'arrêté du 18 juin 1991 modifié

**Défaillances majeures**

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)

**Défaillances mineures**

4.5.1.c.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Mauvaise fixation (AVG)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G)
6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (G)
6.1.1.g.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis (ARG,AR,ARD)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVD)

**Document(s) présenté(s)**

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

| M E S U R E S | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Frein de service** | | | | | | |
| Déséquilibre | | 11 | | | 7 | |
| Force | 287 | | 322 | 232 | | 218 |
| Force roue/roue | 287 | | 322 | 232 | | 218 |
| Taux | | | 69 | | | |
| **Frein de stat.** | | | | | | |
| Force | 174 | | | | | 157 |
| Taux | | | 21 | | | |
| Pesée du véhicule | | 944 | 1534 | | 590 | |
| **Suspension** | | | | | | |
| Efficacité | 70 | | 76 | 63 | | 69 |
| Dissymétrie | | 8 | | | 9 | |
| Dérive | -5.0 | | | | | |
| Feux de croisement | -2.1 | | | | | +0.6 |
| Feux de brouillard | -4.0 | | | | | -2.0 |

Opacité des fumées (<=0.51m-¹) C1:<0.10 C2:<0.10

DUPLICATA PRIVE