# PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071681073**

| NATURE DU CONTROLE | (3) DATE DU CONTROLE | N° DU PROCES-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 02/11/2026 | 26204600 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Défavorable pour défaillances majeures

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

01/01/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contre-visite

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

**(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR**

N° D'AGREMENT : 035F1070

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VEHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| GG-481-YC (F) | 15-06-2022 | 15-06-2022 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | C3 |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF7SXHNPYNT554186 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10CTRVP171Y528 | ES |

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

44289

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances majeures**

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G,D)

**Défaillances mineures**

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
10/06/2026:38191 Kms /

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| MESURES | AvG | Av | AvD | ArG | Ar | ArD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à + 8 m/km) | | -5.7m/km | | | | |
| **Dissymétrie suspension** (<=30%) | | 8% | | | 4% | |
| **Forces verticales** | | 783daN | | | 422daN | |

**Frein de service**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Forces de freinage | 280daN | 272daN | | 157daN | 156daN |
| Déséquilibre (<20%) | | 3% | | | 1% |
| Force de freinage (efficacité) | 280daN | 272daN | | 157daN | 156daN |
| Taux d'efficacité (=>58%) | | | 71% | | |
| **Frein de stationnement** Taux d'efficacité (=>18%) | | | 21% | | |

**Émissions à l'échappement**

CO Ralenti(<=0.3%) 0.00% CO Accéléré(<=0.2%) 0.00% Lambda(0.97 à 1.03) 1.004

| | | |
|---|---|---|
| **Feux croisement** (-2.5% à -0.5%) | G:+0.6% | D:+0.5% |
| **Feux de brouillard avant** (-3.5% à -1.0%) | G:-4.0% | D:-4.0% |

**GG-481-YC**

**CT 01/01/2027**

N° d'agrément : S035F335
N° de série : VF7SXHNPYNT554186

**S035F335**
**26204600**
**XXXXX**

PUBLICATA