PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071681256**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	05/11/2026	26204774

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

04/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 035T1267

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BA-823-VP (F)	20-02-2020	29-09-2010

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	DS3

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7SA8FP0AW566888	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP0004148	ES

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

153024

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (G)

Défaillances mineures

3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé (C)

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (AVD)

5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)

6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (ARG,ARD)

6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AV)

6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 04/09/2018:74871 Kms / 12/02/2020:93363 Kms / 26/01/2022:117398 Kms / 28/01/2022:117405 Kms / 10/01/2024:135789 Kms / 09/01/2026:146980 Kms /

Fuite à l'échappement pouvant impacter les valeurs d'émissions gazeuses.

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+5.9m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		13%			6%	
Forces verticales		707daN			441daN	
Frein de service						
Forces de freinage	239daN		238daN	166daN		165daN
Déséquilibre (<20%)		1%			1%	
Force de freinage (efficacité)	239daN		238daN	166daN		165daN
Taux d'efficacité (=>50%)			70%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			20%			

Émissions à l'échappement

CO Ralenti(<=0.3%) 0.13% CO Accéléré(<=0.2%) 0.07% Lambda(0.97 à 1.03) 1.021

Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-3.2% D:-2.0%

Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%) G:-3.5% D:-1.9%

BA-823-VP

CT 04/01/2027

N° d'agrément : S035F335

N° de série : VF7SA8FP0AW566888

S035F335
26204774
XXXXX

DUPLICATA