PROCES-VERBAL DE CONTROLE TECHNIQUE

N° d'imprimé : **F071681252**

NATURE DU CONTROLE	(3) DATE DU CONTROLE	N° DU PROCES-VERBAL
Contrôle technique périodique	05/11/2026	26204770

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

04/01/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S035F335**

(9) RAISON SOCIALE :
ANALYSE AUTO BILAN LA MEZIERE

(3) COORDONNÉES :
5 RUE DU BOSC
ZONE ARTISANALE BEAUCE
35520 LA MEZIERE
02.99.13.13.65

(9) IDENTIFICATION DU CONTROLEUR

N° D'AGREMENT : 035F1259

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VEHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EF-899-HT (F)	04-08-2022	20-09-2016

Marque	Désignation commerciale
VOLVO	V40

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
YV1MV7480H2374291	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10VLVVPC920958	GO

Document(s) présenté(s)

Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

141029

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences (D)

5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté (ARG,ARD)

8.1.1.b.2. SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT : Un élément du système est desserré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d'une manière néfaste au niveau de bruit

8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (AV)

Défaillances mineures

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVD)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 02/11/2020:92882 Kms / 17/12/2020:93528 Kms / 25/01/2022:106410 Kms / 03/08/2022:107574 Kms / 24/09/2024:120729 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-3.8m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		0%			2%	
Forces verticales		953daN			582daN	
Frein de service						
Forces de freinage	297daN		308daN	170daN		168daN
Déséquilibre (<20%)		4%			2%	
Force de freinage (efficacité)	297daN		308daN	170daN		168daN
Taux d'efficacité (=>58%)			61%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			21%			

Opacité des fumées (0.50m-¹) C1:0.17 C2:<0.10

Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-0.8% D:+0.0%

EF-899-HT

CT 04/01/2027

N° d'agrément : S035F335

N° de série : YV1MV7480H2374291

S035F335
26204770
XXXXX

PUBLICATA